

令和7年5月23日

消費生活用製品の重大製品事故に係る公表について

消費生活用製品安全法第35条第1項の規定に基づき報告のあった重大製品事故について、以下のとおり公表します。

1. ガス機器・石油機器に関する事故 3件
(うち屋外式(RF式)ガスふろがま(都市ガス用)1件、
石油ストーブ(密閉式、床暖房機能付)1件、ガスこんろ(都市ガス用)1件)
2. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、
製品起因が疑われる事故 13件
(うちACアダプター1件、ポータブル電源(リチウムイオン)4件、
ノートパソコン1件、電気フライヤー1件、ミニコンポ1件、
電熱ヒーター(茶道用)1件、リチウム電池内蔵充電器2件、
ACアダプター(電動バイク用)1件、バッテリー(リチウムイオン)1件)
3. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、
製品起因か否かが特定できていない事故 12件
(うちUSBケーブル1件、電動アシスト自転車2件、車いす1件、
コンセント1件、電子レンジ1件、リチウム電池内蔵充電器1件、
温水洗浄便座1件、踏み台(アルミニウム合金製)1件、
スピーカー(充電式)1件、液晶テレビ1件、コンセント1件)
4. 製品起因による事故ではないと考えられ、今後、消費者庁製品事故情報検討会及び消費経済審議会製品安全部会製品事故判定第三者委員会合同会議において、審議を予定している案件
該当案件なし

1. ～ 4. の詳細は別紙のとおりです。

5. 留意事項

これらは消費生活用製品安全法第35条第1項の規定に基づく報告内容の概要であり、現時点において、調査等により事実関係が確認されたものではなく、事故原因等に関し、消費者庁として評価を行ったものではありません(管理番号：A202300558、A202300663、A202300819、A202300982、A202300984、A202301079、A202301120、A202400029、A202400044、A202400055、A202400088、A202400133、A202400380を除く。)

本公表内容については、速報段階のものであり、今後の追加情報、事故調査の進展等により、変更又は削除される可能性があります。

【本発表資料の問合せ先】

消費者庁消費者安全課(製品事故情報担当)

担 当：荒木、別所、上田

電 話：03(3507)9204(直通)

U R L：<https://www.caa.go.jp/>

■消費生活用製品の重大製品事故一覧

別 紙

1. ガス機器・石油機器に関する事故(製品起因か否かが特定できていない事故を含む。)

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
A202500133	令和7年4月21日	令和7年5月19日	屋外式(RF式)ガスふろがま(都市ガス用)	GRQ-1650SAX	株式会社ノーリツ	死亡1名	施設で当該製品を使用して湯張り後、入浴中に火傷を負い、病院に搬送後、死亡した。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	大阪府	令和7年5月2日に消費者安全法の重大事故等として公表済事業者が重大製品事故として認識したのは令和7年5月7日
A202500138	令和7年3月27日	令和7年5月19日	石油ストーブ(密閉式、床暖房機能付)	UHB-TP1020	株式会社コロナ	火災	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	北海道	事業者が重大製品事故として認識したのは令和7年5月9日
A202500141	令和7年5月14日	令和7年5月20日	ガスこんろ(都市ガス用)	PA-30SPF	パロマ工業株式会社(現 株式会社パロマ)	火災	飲食店で当該製品を使用中、当該製品及び建物を全焼する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	新潟県	製造から20年以上経過した製品

2. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因が疑われる事故

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
A202300558	令和5年7月19日	令和5年9月22日	ACアダプター	AC37A	明誠株式会社	火災	商業施設で当該製品を焼損する火災が発生した。調査の結果、当該製品は、基板上の電解コンデンサーが短絡故障したため、電子部品に過電流が流れ、異常発熱したものと推定されるが、電解コンデンサーが短絡故障した原因の特定には至らなかった。	東京都	令和5年9月26日にガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故として公表していたもの
A202300663	令和5年10月14日	令和5年11月1日	ポータブル電源(リチウムイオン)	PO-B500	SIS株式会社	火災	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。調査の結果、当該製品は、内蔵のリチウムイオン電池セルが異常発熱して出火した可能性が考えられるが、焼損が著しく、異常発熱した原因の特定には至らなかった。	岡山県	令和5年11月7日にガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故として公表していたもの

2. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因が疑われる事故(続き)

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
A202300819	令和5年12月1日	令和5年12月20日	ノートパソコン	PC-YAE11X21A4J2	NECパーソナルコンピュータ株式会社 (輸入事業者)	火災	学校で当該製品にACアダプターを接続したところ、当該製品内部を焼損する火災が発生した。 調査の結果、当該製品は、メイン基板上の電子部品に過電流が流れて異常発熱し、焼損したものと推定されるが、複数の電子部品が焼損していることから、過電流が流れた原因の特定には至らなかった。	神奈川県	令和5年12月22日にガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故として公表していたもの
A202300982	令和6年1月26日	令和6年2月5日	ポータブル電源(リチウムイオン)	BN-RB62-C	株式会社JVCケンウッド (輸入事業者)	火災	当該製品を充電中、火災警報器が鳴動したため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。 調査の結果、当該製品は、充放電制御基板又は内蔵されているリチウムイオン電池セルが異常発熱して出火したものと推定されるが、電池セルの焼損は著しく、充放電制御基板の大部分が確認できなかったことから、異常発熱した原因の特定には至らなかった。	静岡県	令和6年2月9日にガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故として公表していたもの
A202300984	令和5年12月18日	令和6年2月6日	電気フライヤー	IS-AF003	株式会社SUNVALLEY JAPAN (輸入事業者)	火災	当該製品を使用中、当該製品に付着した油から出火する火災が発生し、当該製品及び周辺を焼損した。 調査の結果、当該製品は、調理で発生した油脂類の食品かすが調理鍋格納部上面及び排気ダクトに堆積するものであるが、当該箇所の清掃ができない構造であったため、堆積した油脂類の食品かすが調理時の熱で出火し、焼損したものと推定される。	愛知県	令和6年2月9日にガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故として公表していたもの
A202301079	令和6年2月23日	令和6年3月6日	ミニコンポ	CMT-M333NT	ソニーイーエムシーエス株式会社(現 ソニーグローバルマニュファクチャリング & オペレーションズ株式会社) (輸入事業者)	火災	当該製品をコンセントに接続していたところ、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。 調査の結果、当該製品は、内部の基板から出火したものと推定されるが、基板の焼損が著しく、事故原因の特定には至らなかった。	岐阜県	令和6年3月8日にガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故として公表していたもの
A202301120	令和6年2月23日	令和6年3月15日	ポータブル電源(リチウムイオン)	TK-500(株式会社パオックブランド)	株式会社ティーエム(株式会社パオックブランド) (輸入事業者)	火災	当該製品を充電中、当該製品から出火する火災が発生した。 調査の結果、当該製品は、内蔵のリチウムイオン電池セル又は電源基板が異常発熱して出火したものと推定されるが、焼損が著しく、異常発熱した原因の特定には至らなかった。	千葉県	令和6年3月19日にガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故として公表していたもの

2. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因が疑われる事故(続き)

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
A202400029	令和6年2月21日	令和6年4月8日	電熱ヒーター(茶道用)	YU-604	ヤマキ電器株式会社	火災	学校で当該製品をコンセントに接続していたところ、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。 調査の結果、当該製品は、リミッタースイッチを固定するナットが緩み正常に働かない状態であったため、意図せず電源スイッチが入った際にリミッタースイッチが機能せずヒーターに通電され、炉蓋及び畳が焼損したものと推定されるが、固定ナットが緩んだ原因の特定には至らなかった。	大阪府	令和6年4月12日にガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故として公表していたもの
A202400044	令和6年4月2日	令和6年4月11日	リチウム電池内蔵充電器	TPLA12LUW	多摩電子工業株式会社 (輸入事業者)	火災	当該製品を充電中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。 調査の結果、当該製品は、内蔵のリチウムイオン電池セルが異常発熱し出火したものと推定されるが、電池セルの焼損は著しく、事故原因の特定には至らなかった。	兵庫県	令和6年4月16日にガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故として公表していたもの
A202400055	令和6年4月9日	令和6年4月15日	ACアダプター(電動バイク用)	FY6721800	マーベリックテクノロジー株式会社 (輸入事業者)	火災	当該製品でバッテリーを充電中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。 調査の結果、当該製品は、電源基板一次側の電子部品に異常が生じて回路上に過電流が流れたため、基板、樹脂製外郭等が焼損したものと推定されるが、焼損が著しく、原因の特定には至らなかった。	神奈川県	令和6年4月19日にガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故として公表していたもの
A202400088	令和6年4月18日	令和6年4月25日	ポータブル電源(リチウムイオン)	BN-RB62-C	株式会社JVCケンウッド (輸入事業者)	火災	事業所で当該製品を充電中、当該製品を焼損する火災が発生した。 調査の結果、当該製品は、充放電制御基板上で異常発熱したことで、出火したものと推定されるが、基板の焼損は著しく、異常発熱が生じた原因の特定には至らなかった。	東京都	令和6年5月1日にガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故として公表していたもの
A202400133	令和6年5月9日	令和6年5月17日	バッテリー(リチウムイオン)	BP-180LiGA	株式会社高儀	火災	当該製品を保管中、異臭がしたため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。 調査の結果、当該製品は、制御基板から出火したものと推定されるが、制御基板の焼損は著しく、事故原因の特定には至らなかった。	神奈川県	令和6年5月21日にガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故として公表していたもの
A202400380	令和6年6月29日	令和6年7月23日	リチウム電池内蔵充電器	RP-PB060	株式会社ニアバイダイレクトジャパン(現株式会社SUNVALLEY JAPAN) (輸入事業者)	火災	当該製品を充電中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。 調査の結果、当該製品は、内蔵のリチウムイオン電池セルが異常発熱し、出火したものと推定されるが、電池セルの焼損は著しく、異常発熱した原因の特定には至らなかった。	東京都	令和6年7月26日にガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故として公表していたもの

3. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
A202500134	令和7年3月11日	令和7年5月19日	USBケーブル	火災	当該製品に誤って洗濯後乾燥させたヘッドホンを接続して充電中、当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因する のか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	東京都	事業者が重大製品 事故として認識した のは令和7年5月15 日
A202500135	令和7年4月29日	令和7年5月19日	電動アシスト自転車	重傷1名	当該製品で下り坂を走行中、転倒し、負傷した。事故発生時の状 況を含め、現在、原因を調査中。	熊本県	
A202500136	令和7年4月29日	令和7年5月19日	車いす	重傷1名 軽傷1名	介助者が当該製品に使用者を乗せて自宅へ入ろうとしたところ、 当該製品の右側押手が破損し、当該製品が転倒、使用者が落 下し、軽傷を負った。使用者をかばった介助者は重傷を負った。 当該製品に起因する のか、他の要因も含め、現在、原因を調 査中。	鹿児島県	
A202500137	令和7年5月3日	令和7年5月19日	コンセント	火災	施設の厨房で当該製品に延長コード及び電気製品を接続して使 用中、当該製品及び接続されていた延長コードを焼損する火災 が発生した。当該製品に起因する のか、他の要因も含め、現 在、原因を調査中。	愛知県	
A202500139	令和7年4月24日	令和7年5月19日	電子レンジ	火災	当該製品を使用後、異臭がしたため確認すると、当該製品から 発煙する火災が発生していた。当該製品に起因する のか、他の 要因も含め、現在、原因を調査中。	東京都	
A202500140	令和7年3月13日	令和7年5月20日	リチウム電池内蔵 充電器	火災	当該製品を充電中、異音がしたため確認すると、当該製品及び 周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するの か、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	東京都	事業者が重大製品 事故として認識した のは令和7年5月12 日
A202500142	令和7年5月6日	令和7年5月20日	温水洗浄便座	火災	公共施設で当該製品を使用中、当該製品から発煙する火災が発 生した。当該製品に起因する のか、他の要因も含め、現在、原 因を調査中。	東京都	
A202500143	令和7年4月20日	令和7年5月21日	踏み台（アルミニウ ム合金製）	重傷1名	歯科医院で使用者（70歳代）が当該製品を使用中、転倒し、負傷 した。当該製品に起因する のか、他の要因も含め、現在、原因 を調査中。	大阪府	事業者が重大製品 事故として認識した のは令和7年5月12 日

3. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故(続き)

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
A202500144	令和7年4月11日	令和7年5月21日	スピーカー(充電式)	火災	当該製品を他社製のACアダプターに接続して充電中、火災警報器が鳴動したため確認すると、当該製品から発煙する火災が発生していた。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	香川県	令和7年5月2日に消費者安全法の重大事故等として公表済 事業者が重大製品事故として認識したのは令和7年5月12日
A202500145	令和7年5月8日	令和7年5月21日	電動アシスト自転車	重傷1名	当該製品で走行中、バランスを崩し、転倒、左腕を負傷した。事故発生時の状況を含め、現在、原因を調査中。	大阪府	
A202500146	令和7年5月5日	令和7年5月21日	液晶テレビ	火災	異臭がしたため確認すると、当該製品の内部を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	大阪府	令和7年5月22日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A202500147	令和7年4月4日	令和7年5月21日	コンセント	火災	学校で当該製品に電気製品を接続していたところ、当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	東京都	事業者が重大製品事故として認識したのは令和7年5月14日

4. 製品起因による事故ではないと考えられ、今後、消費者庁製品事故情報検討会及び消費経済審議会製品安全部会製品事故判定第三者委員会合同会議において審議を予定している案件

該当案件なし

A Cアダプター（管理番号：A202300558）



ポータブル電源（リチウムイオン）（管理番号：A202300663）



ノートパソコン（管理番号：A202300819）



ポータブル電源（リチウムイオン）（管理番号：A202300982 及び A202400088）



ミニコンポ（管理番号：A202301079）



ポータブル電源（リチウムイオン）（管理番号：A202301120）



電熱ヒーター（茶道用）（管理番号：A202400029）



リチウム電池内蔵充電器（管理番号：A202400044）



A Cアダプター（電動バイク用）（管理番号：A202400055）



バッテリー（リチウムイオン）（管理番号：A202400133）

