

令和7年6月6日

消費生活用製品の重大製品事故に係る公表について

消費生活用製品安全法第35条第1項の規定に基づき報告のあった重大製品事故について、以下のとおり公表します。

○特記事項あり

扇風機に関する事故（リコール対象製品）について

（詳細は次頁以降参照。）

1. ガス機器・石油機器に関する事故 1 件
（うちガスこんろ（LPガス用）1件）
2. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、
製品起因が疑われる事故 17 件
（うちバッテリー（リチウムイオン、ポータブル電源用）1件、
電動アシスト自転車1件、電気ストーブ1件、
電気ストーブ（シーズヒーター）1件、翻訳機1件、
IH調理器2件、ノートパソコン1件、電気式浴室換気乾燥暖房機1件、
扇風機2件、リチウム電池内蔵充電器1件、照明器具（投光器）1件、
イヤホン（コードレス式、マイク付、リチウムポリマーバッテリー内蔵）1件、
蛍光灯1件、電気掃除機（自走式）2件）
3. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、
製品起因か否かが特定できていない事故 14 件
（うちサイドテーブル（昇降式、ベッド用）1件、
イヤホン（コードレス式、マイク付、リチウムイオンバッテリー内蔵）1件、
加湿器（気化式）1件、太陽電池モジュール（太陽光発電システム用）1件、
電気掃除機（自走式）1件、サーキュレーター1件、
水槽用ウォータークーラー1件、リチウム電池内蔵充電器1件、
電子レンジ1件、エアコン（室外機）1件、自転車1件、
タブレット端末1件、電気シェーバー1件、
電気掃除機（充電式、スティック型）1件）
4. 製品起因による事故ではないと考えられ、今後、消費者庁製品事故情報検討会及び消費経済審議会製品安全部会製品事故判定第三者委員会合同会議において、審議を予定している案件
該当案件なし

1. ～ 4. の詳細は別紙のとおりです。

5. 留意事項

これらは消費生活用製品安全法第 35 条第 1 項の規定に基づく報告内容の概要であり、現時点において、調査等により事実関係が確認されたものではなく、事故原因等に関し、消費者庁として評価を行ったものではありません（管理番号：A202300195、A202300509、A202300720、A202301039、A202301105、A202301152、A202400053、A202400200、A202400209、A202400227、A202400308、A202400314、A202400329、A202400488、A202400589、A202400715 を除く。）。

本公表内容については、速報段階のものであり、今後の追加情報、事故調査の進展等により、変更又は削除される可能性があります。

6. 特記事項

ユアサプライム株式会社が輸入した扇風機について

(管理番号：A20500191)

①事象について

施設でユアサプライム株式会社（法人番号：6010001059673）が輸入した扇風機を使用中、当該製品を焼損する火災が発生しました。

調査の結果、事故の原因は、現在、調査中ですが、製造上の不具合により、製品内部のモーターリード線が断線し、発煙・発火に至ったものと考えられます。

②再発防止策について

同社は、当該製品を含む対象製品（下表③）について、事故の再発防止を図るため、2024 年（令和 6 年）12 月 9 日にウェブサイトへの情報掲載を行い、対象製品について回収及び交換を実施しています。

③対象製品：商品名、機種、J A Nコード、販売期間、対象台数

商品名	機種	JAN コード	販売期間	対象台数
壁掛扇風機	YTW-383DFR (W)	4979966570659	2022 年 3 月 ～ 2023 年 9 月	10,956
	YTW-N383DFR (W)	4979966570710		2,982
	YTW-393D (W)	4979966570642		13,098
	YTW-N393D (W)	4979966570703		2,986

2024 年（令和 6 年）12 月 9 日からリコール（回収・交換）を実施

回収率：23.6%（2025 年 5 月 31 日時点）

<リコール対象製品での事故件数>

対象製品におけるリコール対象の内容による 2022 年度以降の事故の件数は、次のとおりです。これらは、消費生活用製品安全法第 35 条第 1 項の規定に基づき報告を受けたものです。

年度	事故件数	被害状況
2025年度	0	—
2024年度	0	—
2023年度	1	火災
2022年度	0	—


※当該事故（管理番号：A202500191）は含まない。

＜対象製品の外観及び確認方法＞



- 交換前後の判別方法

リモコンタイプ	メカタイプ(引きひも式)
YTW-383DFR(W) YTW-N383DFR(W) をお持ちのお客様用	YTW-393D(W) YTW-N393D(W) をお持ちのお客様用
型番 YTW-3831FFR(W) 	型番 YTW-3931F(W)



④使用者への注意喚起

対象製品をお持ちで、まだ事業者による回収及び交換が行われていない方は、直ちに使用を中止し、速やかに下記問合せ先まで御連絡ください。

【問合せ先】

ユアサプライム株式会社 回収・交換窓口

受付時間 : 10時～17時

電話番号 : 0120(587)022

オンライン受付フォーム(24時間) : https://www.yuasa-p.co.jp/recall_wall-fan_2024/

【本発表資料の問合せ先】

消費者庁消費者安全課（製品事故情報担当）

担 当：荒木、別所、上田

電 話：03(3507)9204（直通）

U R L：<https://www.caa.go.jp/>

経済産業省産業保安・安全グループ製品安全課製品事故対策室

担 当：日野、山田、中谷

電 話：03(3501)1511（内線）4311

1. ガス機器・石油機器に関する事故(製品起因か否かが特定できていない事故を含む。)

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
A202500184	令和7年5月26日	令和7年6月3日	ガスこんろ(LPガス用)	DW32L8WA	株式会社ハーマン	火災	当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	香川県	

2. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因が疑われる事故

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
A202300195	令和5年5月25日	令和5年6月7日	バッテリー(リチウムイオン、ポータブル電源用)	DELTAPro-EB-JP	EcoFlow Technology Japan株式会社(輸入事業者)	火災	事務所で当該製品を焼損する火災が発生した。 調査の結果、当該製品は、基板上の一部の銅箔パターンが溶融し、基材が焼損していることから、基板上で短絡が生じて出火した可能性が考えられるが、焼損が著しく、事故発生時の詳細な状況が不明であるため、短絡が生じた原因の特定には至らなかった。	東京都	令和5年6月9日にガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故として公表していたもの
A202300509	令和5年8月13日	令和5年9月12日	電動アシスト自転車	EB400E	株式会社Luup(輸入事業者)	火災	駐輪場で当該製品のバッテリー接続部から発煙する火災が発生した。 調査の結果、当該製品は、バッテリー接続部のコネクター内部の基板上で短絡して、異常発熱し焼損したものと推定されるが、焼損が著しく、事故原因の特定には至らなかった。	東京都	令和5年9月15日にガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故として公表していたもの
A202300720	令和5年11月9日	令和5年11月21日	電気ストーブ	XR-D455	株式会社高昇(輸入事業者)	火災	当該製品を使用中、異臭がしたため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。 調査の結果、当該製品は、電源線と内部配線の閉端接続子にカシメ不良があったため、接触不良が生じて異常発熱し、周囲の樹脂が溶融、焼損に至ったものと推定される。	新潟県	令和5年11月24日にガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故として公表していたもの

2. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因が疑われる事故(続き)

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況	事故内容	事故発生日都道府県	備考
A202301039	令和6年2月11日	令和6年2月20日	電気ストーブ(シーズヒーター)	ECR12E	株式会社ディンプレックス・ジャパン(現 株式会社バーグマンが事業承継)又は株式会社バーグマン(輸入事業者)	火災	当該製品を使用中、当該製品に掛けていた布団を焼損する火災が発生した。 調査の結果、当該製品は、弱運転時に通電される上段ヒーターと安全保護装置である温度過昇防止装置の位置関係が離れた構造であったため、使用者が当該製品の上に布団を掛けた状態で、意図せずタッチ式の運転スイッチに触れて当該製品が弱運転状態になってしまった際に、温度過昇防止装置が温度上昇を検知できずに動作しなかった結果、布団の温度が上昇して、出火したものと推定される。なお、取扱説明書には、「可燃物の近くで使用しない。」、「可燃物を掛けない。」旨、記載されている。	新潟県	令和6年2月22日にガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故として公表していたもの
A202301105	令和6年2月27日	令和6年3月13日	翻訳機	W1P	ソースネクスト株式会社(輸入事業者)	火災	当該製品を他社製のACアダプターに接続して充電中、火災警報器が鳴動したため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。 調査の結果、当該製品は、内蔵のリチウムイオン電池セルが異常発熱して出火したものと推定されるが、電池セルの焼損は著しく、異常発熱した原因の特定には至らなかった。	和歌山県	令和6年3月15日にガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故として公表していたもの
A202301152	令和6年3月2日	令和6年3月26日	IH調理器	CHM-T2LT	松下電器産業株式会社(現 パナソニック株式会社)	火災	当該製品を使用後、異音及び発煙がしたため確認すると、当該製品を焼損する火災が発生していた。 調査の結果、当該製品は、制御基板上のフィルムコンデンサーで異常発熱が生じて出火したものと推定されるが、フィルムコンデンサーが異常発熱した原因の特定には至らなかった。	神奈川県	令和6年3月29日にガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故として公表していたもの
A202400053	令和6年4月4日	令和6年4月15日	ノートパソコン	FMVNS5NE	富士通株式会社(現 富士通クライアントコンピューティング株式会社)	火災	病院で当該製品を充電中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。 調査の結果、当該製品は、内蔵のリチウムイオン電池セルから出火したものと推定されるが、電池セルの焼損が著しく、事故原因の特定には至らなかった。	神奈川県	令和6年4月19日にガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故として公表していたもの

2. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因が疑われる事故(続き)

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
A202400200	令和6年5月26日	令和6年6月5日	電気式浴室換気乾燥暖房機	BS-131SHY-1	マックス株式会社	火災	当該製品を使用中、発煙に気付き確認すると、当該製品を焼損する火災が発生していた。 調査の結果、当該製品は、PTCヒーターの内部に導電性の異物が浸入して絶縁破壊し出火したものと推定されるが、ヒーターの損傷が著しく、導電性異物が浸入した原因の特定には至らなかった。 なお、使用者が当該製品の使用中にエラー表示が発生する不具合を認識しながら使用を継続したことも事故発生に影響したものと考えられる。	東京都	令和6年6月7日にガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故として公表していたもの
A202400209	令和6年5月3日	令和6年6月7日	IH調理器	S53EB1S	松下電器産業株式会社(現 パナソニック株式会社)	火災	当該製品を使用中、当該製品から発煙する火災が発生した。 調査の結果、当該製品は、フィルムコンデンサーが異常発熱して焼損したものと推定されるが、フィルムコンデンサーが異常発熱した原因の特定には至らなかった。	東京都	令和6年6月11日にガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故として公表していたもの
A202400227	令和6年6月3日	令和6年6月12日	扇風機	XQS-V110	ブラマイゼロ株式会社(輸入事業者)	火災	事務所で当該製品を使用中、異音とともに当該製品を焼損する火災が発生した。 調査の結果、当該製品のファンモーターの内部配線をまとめる結束バンドに余裕がなく、適切に取り付けられていなかったため、首振り運転により内部配線の一部に応力が集中して、断線、スパークが発生し、出火したものと推定される。	東京都	令和6年6月14日にガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故として公表していたもの
A202400308	令和6年6月23日	令和6年7月4日	リチウム電池内蔵充電器	PD-15	鑫三海株式会社(輸入事業者)	火災	当該製品をかばんに入れていたところ、当該製品を焼損する火災が発生した。 調査の結果、当該製品は、内蔵のリチウムポリマー電池セルが異常発熱して出火したものと推定されるが、電池セルの焼損は著しく、異常発熱した原因の特定には至らなかった。	京都府	令和6年7月9日にガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故として公表していたもの

2. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因が疑われる事故(続き)

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況	事故内容	事故発生日道府県	備考
A202400314	令和6年6月23日	令和6年7月5日	照明器具(投光器)	LN100	株式会社エス・アンド・アイ(輸入事業者)	火災	当該製品を使用中、異音が生じたため確認すると、当該製品を焼損し、周辺を汚損する火災が発生していた。 調査の結果、当該製品は、電源基板の電源ICが故障したため、抵抗等に過電流が流れて異常発熱し、焼損したものと推定されるが、ICが故障した原因の特定には至らなかった。	神奈川県	令和6年7月9日にガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因が否かが特定できていない事故として公表していたもの
A202400329	令和6年6月29日	令和6年7月10日	イヤホン(コードレス式、マイク付、リチウムポリマーバッテリー内蔵)	D4273	株式会社THT Japan(輸入事業者)	火災	当該製品を充電中、当該製品を溶融する火災が発生した。 調査の結果、当該製品は、充電ケースに内蔵されたリチウムポリマー電池セルが異常発熱して焼損したものと推定されるが、異常発熱した原因の特定には至らなかった。	大阪府	令和6年7月12日にガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因が否かが特定できていない事故として公表していたもの
A202400488	令和6年8月3日	令和6年8月20日	蛍光灯	EFD15EL/10/E17H2	パナソニック ライティングデバイス株式会社(輸入事業者)	火災	当該製品を使用中、当該製品から発煙する火災が発生した。 調査の結果、当該製品は、内部の回路基板上で過電流が発生したため、ヒューズ抵抗が断線するまでの発熱により、基板の一部が焼損したものと推定されるが、過電流が発生した原因の特定には至らなかった。	兵庫県	令和6年8月23日にガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因が否かが特定できていない事故として公表していたもの
A202400589	令和6年8月7日	令和6年9月10日	電気掃除機(自走式)	T2261	アンカー・ジャパン株式会社(輸入事業者)	火災	当該製品を充電中、異臭が生じたため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。 調査の結果、当該製品は、バッテリー内蔵のリチウムイオン電池セルが異常発熱して出火したものと推定されるが、電池セルの焼損が著しく、異常発熱した原因の特定には至らなかった。	兵庫県	令和6年9月13日にガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因が否かが特定できていない事故として公表していたもの
A202400715	令和6年8月23日	令和6年10月10日	電気掃除機(自走式)	T2120	アンカー・ジャパン株式会社(輸入事業者)	火災	異臭が生じたため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。 調査の結果、当該製品は、バッテリーに内蔵されたリチウムイオン電池セルが異常発熱して出火したものと推定されるが、電池セルの焼損が著しく、異常発熱した原因の特定には至らなかった。	大阪府	令和6年10月16日にガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因が否かが特定できていない事故として公表していたもの
A202500191	令和7年5月16日	令和7年6月4日	扇風機	YTW-383DFR	ユアサプライムス株式会社(輸入事業者)	火災	施設で当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。 事故の原因は、現在、調査中であるが、製造上の不具合により、製品内部のモーターリード線が断線し、発煙・発火に至ったものと考えられる。	大阪府	令和7年6月5日に消費者安全法の重大事故等として公表済 令和6年12月9日からリコールを実施(特記事項を参照) 回収率: 23.6%

3. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
A202500177	令和7年5月26日	令和7年6月2日	サイドテーブル(昇降式、ベッド用)	重傷1名	介護施設でベッドの横で転倒した使用者がサイドテーブルをつかんで立ち上がろうとしたところ、天板が外れ、転倒し、負傷した。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	沖縄県	
A202500178	令和7年5月18日	令和7年6月2日	イヤホン(コードレス式、マイク付、リチウムイオンバッテリー内蔵)	火災	当該製品の周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	千葉県	
A202500179	令和7年5月19日	令和7年6月2日	加湿器(気化式)	火災	当該製品の電源プラグを延長コードに差し込んでいたところ、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	東京都	
A202500180	令和7年5月23日	令和7年6月2日	太陽電池モジュール(太陽光発電システム用)	火災	発煙に気付き確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	茨城県	
A202500181	令和7年4月23日	令和7年6月2日	電気掃除機(自走式)	火災	当該製品を使用中、当該製品及び建物1棟を全焼する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	群馬県	令和7年5月29日に消費者安全法の重大事故等として公表済 事業者が重大製品事故として認識したのは令和7年5月28日
A202500182	令和7年5月15日	令和7年6月3日	サーキュレーター	火災	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	三重県	
A202500183	令和7年5月25日	令和7年6月3日	水槽用ウォータークーラー	火災	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	京都府	令和7年6月5日に消費者安全法の重大事故等として公表済

3. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故(続き)

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
A202500185	令和7年3月17日	令和7年6月3日	リチウム電池内蔵充電器	火災 軽傷1名	当該製品を充電中、異音がしたため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生しており、1名が火傷を負った。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	千葉県	令和7年4月10日に消費者安全法の重大事故等として公表済 事業者が重大製品事故として認識したのは令和7年3月21日 報告書の提出期限を超過していることから、事業者に対し嚴重注意
A202500186	令和7年3月10日	令和7年6月3日	電子レンジ	火災	当該製品を使用中、異音がしたため確認すると、当該製品から発煙する火災が発生していた。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	東京都	事業者が重大製品事故として認識したのは令和7年5月22日
A202500187	令和7年5月4日	令和7年6月3日	エアコン(室外機)	火災	当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	愛知県	事業者が重大製品事故として認識したのは令和7年5月27日
A202500188	令和7年5月26日	令和7年6月4日	自転車	重傷1名	使用者(12歳)が当該製品で下り坂を走行中、転倒し、左腕を負傷した。事故発生時の状況を含め、現在、原因を調査中。	和歌山県	
A202500189	令和7年5月10日	令和7年6月4日	タブレット端末	火災	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	埼玉県	
A202500190	令和7年5月24日	令和7年6月4日	電気シェーバー	火災	当該製品に他社製のUSBケーブル及びACアダプターを接続して充電中、当該製品とUSBケーブルの接続部を溶融する火災が発生した。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	東京都	
A202500192	令和6年4月 ※不明	令和7年4月25日	電気掃除機(充電式、スティック型)	火災	当該製品に他社製のACアダプターを接続して充電中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。	愛知県	令和6年6月20日に消費者安全法の重大事故等として公表済 事業者が重大製品事故として認識したのは令和7年4月16日

4. 製品起因による事故ではないと考えられ、今後、消費者庁製品事故情報検討会及び消費経済審議会製品安全部会製品事故判定第三者委員会合同会議において審議を予定している案件

該当案件なし

バッテリー（リチウムイオン、ポータブル電源用）（管理番号：A202300195）



電動アシスト自転車（管理番号：A202300509）



電気ストーブ（管理番号：A202300720）



翻訳機（管理番号：A202301105）



I H調理器（管理番号：A202301152）



ノートパソコン（管理番号：A202400053）



電気式浴室換気乾燥暖房機（管理番号：A202400200）



I H調理器（管理番号：A202400209）



扇風機（管理番号：A202400227）



リチウム電池内蔵充電器（管理番号：A202400308）



蛍光ランプ（管理番号：A202400488）



電気掃除機（自走式）（管理番号：A202400589）



電気掃除機（自走式）（管理番号：A202400715）

