

◆北本町2丁目地区
(長津川右岸第二排水区)

浸水被害箇所上下流の管渠能力が不足していることから、浸水被害箇所から流末までの雨水管を整備します。

令和7年度より工事着手予定です。



状況写真: 浸水箇所

