


調査状況写真



施設名：旧吉澤野球博物館
場 所：折板屋根 折板断熱材
年月日：2022年6月10日
内 容：採取状況



施設名：旧吉澤野球博物館
場 所：折板屋根 折板断熱材
年月日：2022年6月10日
内 容：補修状況



施設名：旧吉澤野球博物館
場 所：陸屋根 ウレタン系塗膜防水
年月日：2022年6月10日
内 容：採取状況

調査状況写真




施設名：旧吉澤野球博物館

場 所：陸屋根 ウレタン系塗膜防水

年月日：2022年6月10日

内 容：補修状況




施設名：旧吉澤野球博物館

場 所：(増築) 2階 機械室 外壁
サイディング

年月日：2022年6月10日

内 容：採取状況



施設名：旧吉澤野球博物館

場 所：(増築) 2階 機械室 外壁
サイディング

年月日：2022年6月10日

内 容：補修状況

調査状況写真



施設名：旧吉澤野球博物館

場 所：1 階 外部階段 外壁
吹付タイル

年月日：2022年6月10日

内 容：採取状況 (3カ所より採取)



施設名：旧吉澤野球博物館

場 所：1 階 外部階段 外壁
吹付タイル

年月日：2022年6月10日

内 容：補修状況




施設名：旧吉澤野球博物館

場 所：(増築) 2 階 展示室 天井
ビニルクロス①+石膏ボード

年月日：2022年6月10日

内 容：採取状況

調査状況写真




施設名：旧吉澤野球博物館

場所：(増築) 2階 展示室 天井

ビニルクロス①+石膏ボード

年月日：2022年6月10日

内容：補修状況




施設名：旧吉澤野球博物館

場所：(増築) 2階 階段室 天井

ビニルクロス②+石膏ボード

年月日：2022年6月10日

内容：採取状況



施設名：旧吉澤野球博物館

場所：(増築) 2階 階段室 天井

ビニルクロス②+石膏ボード

年月日：2022年6月10日

内容：補修状況

調査状況写真



施設名：旧吉澤野球博物館

場所：(既存) 1階 展示室 天井
岩綿吸音板+石膏ボード

年月日：2022年6月10日

内容：採取状況




施設名：旧吉澤野球博物館

場所：(既存) 1階 展示室 天井
岩綿吸音板+石膏ボード

年月日：2022年6月10日

内容：補修状況



施設名：旧吉澤野球博物館

場所：(既存) 1階 事務室 天井
ビニルクロス③+石膏ボード

年月日：2022年6月10日

内容：採取状況

調査状況写真



施設名：旧吉澤野球博物館

場所：(既存) 1階 事務室 天井
ビニルクロス③+石膏ボード

年月日：2022年6月10日

内容：補修状況



施設名：旧吉澤野球博物館

場所：(既存) 1階 ホール入口 天井
リブ付き岩綿吸音板+
石膏ボード

年月日：2022年6月10日

内容：採取状況




施設名：旧吉澤野球博物館

場所：(既存) 1階 ホール入口 天井
リブ付き岩綿吸音板+
石膏ボード

年月日：2022年6月10日

内容：補修状況

調査状況写真



施設名：旧吉澤野球博物館

場所：(既存) 1階 トイレ 天井
ケイ酸カルシウム板第1種

年月日：2022年6月10日

内容：採取状況




施設名：旧吉澤野球博物館

場所：(既存) 1階 トイレ 天井
ケイ酸カルシウム板第1種

年月日：2022年6月10日

内容：補修状況




施設名：旧吉澤野球博物館

場所：(増築) 2階 機械室 壁
ケイ酸カルシウム板第1種

年月日：2022年6月10日

内容：採取状況

調査状況写真



施設名：旧吉澤野球博物館
場 所：(増築) 2階 機械室 壁
ケイ酸カルシウム板第1種
年月日：2022年6月10日
内 容：補修状況



施設名：旧吉澤野球博物館
場 所：(増築) 2階 展示室 壁
ビニルクロス①+石膏ボード
年月日：2022年6月10日
内 容：採取状況



施設名：旧吉澤野球博物館
場 所：(増築) 2階 展示室 壁
ビニルクロス①+石膏ボード
年月日：2022年6月10日
内 容：補修状況

調査状況写真




施設名：旧吉澤野球博物館

場所：(増築) 2階 階段室 壁

ビニルクロス②+石膏ボード

年月日：2022年6月10日

内容：採取状況




施設名：旧吉澤野球博物館

場所：(増築) 2階 階段室 壁

ビニルクロス②+石膏ボード

年月日：2022年6月10日

内容：補修状況



施設名：旧吉澤野球博物館

場所：(既存) 1階 展示室 壁

ビニルクロス③+石膏ボード

年月日：2022年6月10日

内容：採取状況

調査状況写真



施設名：旧吉澤野球博物館

場 所：(既存) 1階 展示室 壁
ビニルクロス③+石膏ボード

年月日：2022年6月10日

内 容：補修状況



施設名：旧吉澤野球博物館

場 所：(既存) 1階 湯沸室 壁
化粧ケイ酸カルシウム板+
フレキシブルボード

年月日：2022年6月10日

内 容：採取状況



施設名：旧吉澤野球博物館

場 所：(既存) 1階 湯沸室 壁
化粧ケイ酸カルシウム板+
フレキシブルボード

年月日：2022年6月10日

内 容：補修状況

調査状況写真



施設名：旧吉澤野球博物館

場 所：(既存) 1階 湯沸室 床
クッションフロアー貼

年月日：2022年6月10日

内 容：採取状況



施設名：旧吉澤野球博物館

場 所：(既存) 1階 湯沸室 床
クッションフロアー貼

年月日：2022年6月10日

内 容：補修状況



施設名：旧吉澤野球博物館

場 所：(既存) 1階 パッケージ室
設備 たわみ継手

年月日：2022年6月10日

内 容：採取状況

調査状況写真



施設名：旧吉澤野球博物館


場 所：(既存) 1階 湯沸室 床
クッションフロア一貼

年月日：2022年6月10日

内 容：補修状況



試料表面




試料断面



試料表面



試料断面




試料表面




試料断面



試料表面




試料断面



試料表面




試料断面



試料表面



試料断面



試料表面



試料断面



試料表面




試料断面



試料表面



試料断面



試料表面



試料断面



試料表面

1 層構造のため、断面写真なし


試料断面



試料表面




試料断面




試料表面




試料断面



試料表面




試料断面



試料表面




試料断面




試料表面



試料断面



試料表面



試料断面