

R3 年度 船橋市通学路交通安全プログラム点検箇所における対策一覧

点検区分	学校番号	学校名	点検番号	通学路区分	路線名	場所・道路形状	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	施行予定日	施行済日
定期	15	高根小学校	5030001	通学路	市道第34-029号線	金杉9丁目地先	ガードレール設置	下水道河川管理課に申し送り	道路計画課	-	R3.6
			5030002	通学路	市道第00-015号線	高根町1346地先	交通量が多いが歩道も無く、道幅も狭い。	外側線、グリーンベルト再塗装	道路維持課	R5.3	R5.2
16	高根東小学校	5030003a	通学路	市道第52-024号線	新高根4丁目地先	交通量が多いに関わらず、歩道と車道の区別なし。	法定外路面標示(クロスマーク)の再塗装	道路維持課	-	R5.2	
		5030003b	通学路	市道第52-024号線	新高根2丁目地先	交通量が多いに関わらず、歩道と車道の区別なし。	法定外路面標示(クロスマーク)の再塗装	道路維持課	R5.3	R5.2	
		5030003c	通学路	市道第52-024号線	新高根2丁目地先	交通量が多いに関わらず、歩道と車道の区別なし。	法定外路面標示(カーブ注意)の再塗装	道路維持課	R5.3	R5.2	
29	行田東小学校	5030004	通学路	市道第24-013号線 市道第00-171号線	山手3丁目地先	交通量が多く、歩道が狭い。	交差点改良	道路建設課	R5	R5.5	
		5030005	通学路	市道第00-170号線 市道第00-193号線	山手1丁目地先	歩車道が分離されているが、自転車の交通量が多く危険。	交差点改良予定(歩車分離式信号機設置など)	船橋警察署	-	R4.7	
		5030006a	通学路	市道第23-005号線	山手2丁目地先	交通量が多く、歩道が狭い。	路面標示、グリーンベルト、ベンガラカラー舗装再塗装	道路維持課	R5.3	R5.2	
		5030006b	通学路	市道第23-005号線	山手2丁目地先	交通量が多く、歩道が狭い。	道路修繕検討	道路維持課	-	R5.7	
34	飯山満小学校	5030007	通学路	市道第49-013号線 市道第49-014号線	二宮1丁目地先	見通しが悪く、車と接触しそうになる。	注意看板設置	道路維持課	-	R3.6	
		5030008	通学路	市道第48-007号線	滝台2丁目地先	急なまがり角で見通しが悪く、車と接触しそうになる。	路面標示設置(通学路)	道路維持課	-	R5.1	
		5030009	通学路	市道第00-136号線	飯山満町3丁目地先	交通量が多いに関わらず、歩道と車道の区別なし。	外側線、グリーンベルト塗り直し	道路維持課	-	R5.1	
		5030010	通学路	市道第00-144号線	飯山満町3丁目地先	急なまがり角で見通しが悪く、車と接触しそうになる。	外側線延長及びラバーポール設置	道路維持課	-	R5.1	
39	薬円台小学校	5030011a	通学路	市道第58-160号線	習志野台4丁目地先	交通量が多いに関わらず、歩道と車道の区別なし。	注意喚起の看板設置	道路維持課	-	R4.2	
		5030011b	通学路	市道第58-097号線	習志野台4丁目地先	交通量が多いに関わらず、歩道と車道の区別なし。	法定外路面標示(通学路マーク)の設置	道路維持課	-	R5.1	
		5030011c	通学路	市道第00-132号線	習志野台4丁目地先	交通量が多いに関わらず、歩道と車道の区別なし。	道路標示(とまれ)の再塗装	船橋東警察署	-	R4.2	
		5030011d	通学路	市道第58-016号線 市道第58-097号線	習志野台4丁目地先	交通量が多いに関わらず、歩道と車道の区別なし。	道路標識(ゾーン30)増設	船橋東警察署	-		
		5030012a	通学路	市道第47-020号線	薬円台4丁目地先	交通量が多いに関わらず、歩道と車道の区別なし。	道路標識(通学路・両面)の再設置	道路維持課	R5.3	R5.2	
		5030012b	通学路	市道第00-146号線	薬円台4丁目地先	交通量が多いに関わらず、歩道と車道の区別なし。	路側帯カラー舗装の再塗装	道路維持課	-	R5.1	
		5030012c	通学路	市道第47-020号線 市道第47-023号線	薬円台4丁目地先	交通量が多いに関わらず、歩道と車道の区別なし。	横断歩道及び道路標示(とまれ)の再塗装	船橋東警察署	-	R4.2	
		5030013a	通学路	市道第58-017号線	薬円台4丁目地先	交通量が多いに関わらず、歩道と車道の区別なし。	道路標識(一時停止)の再設置(2か所)	船橋東警察署	-		
		5030013b	通学路	市道第58-018号線	薬円台4丁目地先	交通量が多いに関わらず、歩道と車道の区別なし。	外側線の設置、路側帯カラー舗装	道路維持課	-	R5.1	
		5030013c	通学路	市道第58-017号線	薬円台4丁目地先	交通量が多いに関わらず、歩道と車道の区別なし。	交差点内カラー舗装化	道路維持課	-	R5.1	
		5030014	通学路	市道第00-017号線	薬円台4丁目地先	交通量が多く、歩道が狭い。	歩道防護柵交換	道路維持課	R6	R6.6	
43	三山東小学校	5030015	通学路	市道第45-011号線 市道第45-015号線	三山5丁目地先	交通量が多いに関わらず、歩道と車道の区別なし。	①外側線設置 ②グリーンベルト設置	道路維持課	-	R4.10	

点検区分	学校番号	学校名	点検番号	通学路区分	路線名	場所・道路形状	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	施行予定日	施行済日	
	48	習志野台第二小学校	5030016	通学路	市道第58-157号線 市道第58-159号線	習志野台8丁目地先	丁字路の安全な横断対策	交差点内カラー舗装化	道路維持課	-	R5.1	
			5030017	通学路	市道第58-157号線	習志野台8丁目地先	「通学路」道路標示	路側帯グリーンベルト設置	道路維持課	-	R5.1	
			5030018	通学路	市道第58-161号線 市道第58-157号線	習志野台8丁目地先	丁字路の安全な横断対策	交差点内カラー舗装化	道路維持課	-	R5.1	
			5030019	通学路	市道第58-161号線 市道第58-160号線	習志野台8丁目地先	歩行者横断の安全対策	交差点内カラー舗装化、ラバーポール設置	道路維持課	-	R5.1	
			5030020	通学路	市道第58-162号線	習志野台8丁目地先	歩道が確保されていない曲線道路の安全対策	法定外路面標示(カラー舗装)の再塗装	道路維持課	-	R5.1	
	55	塚田南小学校	5030021	通学路	市道第00-193号線	行田1丁目、山手1丁目、山手3丁目地先	傘、帽子等が飛ばないように高いフェンスにしてほしい	東武鉄道と協議検討	道路計画課	-	R4	
			5030022	通学路	市道第00-193号線	行田1丁目、山手1丁目、山手3丁目地先	歩道上にある電柱が歩道を狭めているので移設してほしい	交差点改良に合わせて移設検討	道路維持課	R5.3	R5.2	
			5030023	通学路	市道第22-008号線	北本町2丁目地先	横断歩道を要望	外側線の移設	道路維持課	R5.3	R5.2	
			5030024	通学路	市道第00-172号線	北本町2丁目地先	横断歩道を要望	交差点内のカラー舗装化	道路維持課	R5.3	R5.2	
			5030025	通学路	市道第22-030号線	北本町2丁目地先	横断歩道を要望	法定外路面標示(通学路マーク)の設置	道路維持課	-	R5.2	
	緊急	1	船橋小学校	5039001	通学路	市道第14-077号線	本町4丁目22と24の間の道路	道路が狭く、歩道と車道の区別なし	対策済(ベンガラカラー舗装、路面標示(学童注意))	-	-	対策済
				5039002	通学路	市道第14-070号線 市道第14-077号線	本町4丁目地先丁字路	道路が狭く、歩道と車道の区別なし	道路管理者(市道路部)：クロスマーク(T字)、ドット線、路面標示(学童注意)を再設置	道路部	R4.2	R4.2
				5039003	通学路	市道第14-082号線 市道第14-083号線	本町4丁目地先	交通量が多いが歩道も無く、道幅も狭い。	①道路管理者(市道路部)：ドット線、クロスマーク(T字)を再設置 ②警察(船橋警察署)：横断歩道・道路標示(止まれ)再塗装依頼、進入禁止標識交換依頼	①道路部 ②船橋警察署	①R4.2 ②順次実施予定	①R4.2 ②R4.1
				5039004	通学路	市道第14-082号線	本町4丁目地先	交通量が多いが歩道も無く、道幅も狭い。	道路管理者(市道路部)：ベンガラ舗装再設置	道路部	R4.2	R4.2
5039005				通学路	市道第14-087号線 市道第14-088号線	本町5丁目地先三叉路	急なまがり角で見通しが悪く、車と接触しそうになる。	道路管理者(市道路部)：クロスマーク(T字)を新設	道路部	R4.2	R4.2	
5039006				通学路	市道第14-115号線	本町4丁目地先丁字路	急なまがり角で見通しが悪く、車と接触しそうになる。	対策済(カーブミラー)	-	-	対策済	
5039007				通学路	市道第14-073号線	本町4丁目山口横町	路上駐車が多く、歩道が狭い	対策済(特殊な舗装等)	-	-	対策済	
5039008				通学路	市道第14-092号線	本町7丁目地先曲がり角	急なまがり角で見通しが悪く、車と接触しそうになる。	対策済(一時停止)	-	-	対策済	
2		湊町小学校	5039009	通学路	市道第14-056号線	湊町1丁目地先から本町4丁目地先まで	交通量が多く、歩道が狭い。	①道路管理者(葛南土木事務所)：歩道橋修繕(穴をふさぐ程度) ②道路管理者(市道路部)：グリーンベルトを新設	①葛南土木事務所 ②道路部	①順次実施予定 ②R4.2	①R4.3 ②R4.2	
			5039010	通学路	市道第12-025号線 市道第12-044号線	湊町1丁目地先	交通量が多く、歩道が狭い。	①道路管理者(市道路部)：ベンガラ舗装、クロスマーク(十字)を再設置(段差解消)	道路部	R4.2	R4.2	
			5039011	通学経路	市道第12-037号線	湊町1丁目地先	交通量が多いにも関わらず、歩道と車道の区別なし。	道路管理者(市道路部)：外側線、グリーンベルト、ドット線を新設	道路部	R4.2	R4.2	
			5039012	通学路	市道第12-009号線 市道第12-025号線	湊町1丁目地先	交通量が多く、歩道が狭い。	道路管理者(市道路部)：グリーンベルトを新設	道路部	R4.2	R4.2	
			5039013	通学路	市道第12-010号線	湊町2丁目地先	交通量が多いにも関わらず、歩道と車道の区別なし。	道路管理者(市道路部)：外側線、グリーンベルトを新設	道路部	R4.2	R4.2	
			5039014	通学経路	市道第11-001号線	日の出1丁目地先	交通量が多いにも関わらず、歩道と車道の区別なし。	対策済(ドット線、クロスマーク)	-	-	対策済	

点検区分	学校番号	学校名	点検番号	通学路区分	路線名	場所・道路形状	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	施行予定日	施行済日
3	南本町小学校	5039015	通学路	市道第13-002号線 市道第13-014号線	南本町22、27、29地先	交差点を渡るのが困難。 歩道と車道の区別がない。	対策済(高架下歩道・ガードレール有。 20km制限、クロスマーク、ドット線)	-	-	対策済	
		5039016	通学経路	市道第07-001号線	南海神1丁目地先	横断歩道があるが、自動車が横断歩道上 に停止することが多く、渡るのが困難。	警察(船橋警察署)：横断歩道再塗装依頼	船橋警察署	順次実施 予定	対策済	
		5039017	通学経路	市道第13-008号線	南本町6丁目地先	急なまがり角で見通しが悪く、車と接触 しそうになる。	対策済(外側線)	-	-	対策済	
		5039018	通学経路	市道第12-002号線	南本町44地先	交通量が多いにも関わらず、歩道と車道 の区別なし。	対策済(20km規制、クロスマーク)	-	-	対策済	
		5039019	通学路	市道第13-001号線	南本町18地先	交通量が多い。	対策済(歩車分離、グリーンベルト、ハン プ等)	-	-	対策済	
		5039020	通学経路	市道第10-003号線	栄町1丁目地先	抜け道になっており交通量が多い。	道路管理者(市道路部)：路面標示(速度落 せ)を新設、ベンガラ舗装、クロスマーク (十字)、クロスマーク(T字)を再設置	道路部	R4.2	R4.2	
4	宮本小学校	5039021	通学路	市道第00-161号線 市道第19-045号線	東船橋7丁目地先宮本小 学校正門前付近の交差 点	交通量が多く、歩道が狭い。	対策済(外側線、グリーンベルト、ベンガ ラカラー舗装、横断歩道、注意看板、路 面標示(学童注意)等)	-	-	対策済	
		5039022	通学路	市道第15-059号線 市道第19-045号線 市道第19-048号線 市道第19-051号線	宮本8丁目地先変則五叉 路	交通量が多いが歩道も無く、道幅も狭 い。	道路管理者(市道路部)：ベンガラ舗装を 新設、ドット線、クロスマーク(T字)を再 設置	道路部	R4.2	R4.2	
		5039023	通学路	市道第15-042号線	宮本8丁目踏切付近の道 路	交通量が多く、歩道が狭い。	道路管理者(市道路部)：カラー舗装(グ リーン)を再設置	道路部	R4.2	R4.2	
		5039024	通学経路	市道第00-034号線 市道第15-073号線	宮本5丁目地先T字路	抜け道として多くの車が通る。	対策済(注意看板)	-	-	対策済	
		5039025	通学路	市道第00-161号線 市道第15-062号線	宮本7丁目地先交差点	スクールゾーンにも関わらず、車が侵 入。	道路管理者(市道路部)：外側線、カラー 舗装(グリーン)、ベンガラ舗装、ドット 線、クロスマーク(T字)、ゼブラ帯を再設 置	道路部	R4.2	R4.2	
		5039026	通学路	市道第00-162号線 市道第15-065号線	宮本4丁目地先T字路	見通しが悪く、車と接触しそうになる。	対策済(グリーンベルト及びベンガラ塗装 設置済)	-	-	対策済	
5	若松小学校	5039027	通学路	認定なし(私有地)	船橋市立若松中学校、 青少年会館前の道路	交通量が多いにも関わらず、歩道と車道 の区別なし。	協議済(団地敷地内のため対策不可)	-	-	協議済	
		5039028	通学路	認定なし(私有地)	若松2丁目団地東側直線 道路	グリーンベルトはあるが、ガードレール がない。	協議済(団地敷地内のため対策不可)	-	-	協議済	
6	峰台小学校	5039029	通学路	市道第00-038号線	東船橋2丁目地先	交通量が多いにも関わらず、歩道と車道 の区別がない場所がある。	道路管理者(市道路部)：カラー舗装(グ リーン)を新設	道路部	R4.2	R4.2	
		5039030	通学路	市道第00-038号線	宮本6丁目地先三叉路	歩道が狭く自動車と接触しそうになる。	道路管理者(市道路部)：カラー舗装(グ リーン)を新設、外側線、カラー舗装(グ リーン)を再設置	道路部	R4.2	R4.2	
7	市場小学校	5039031	通学路	市道第00-033号線	市場1丁目地先	交通量が多く、横断するのが困難。	道路管理者(市道路部)：カラー舗装(グ リーン)を再設置	道路部	R4.2	R4.2	
		5039032	通学路	市道第00-033号線	市場3丁目地先	交通量が多く、横断するのが困難。	道路管理者(市道路部)：カラー舗装(グ リーン)を再設置	道路部	R4.2	R4.2	
		5039033	通学路	市道第00-158号線	市場3丁目地先	交通量が多いが歩道も無く、道幅も狭 い。	道路管理者(市道路部)：クロスマーク(T 字)を新設、ドット線を再設置	道路部	R4.2	R4.2	
		5039034	通学路	市道第00-158号線 市道第20-008号線	市場3丁目地先	交通量が多いが歩道も無く、道幅も狭 い。	道路管理者(市道路部)：ドット線を再設 置	道路部	R4.2	R4.2	

点検区分	学校番号	学校名	点検番号	通学路区分	路線名	場所・道路形状	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	施行予定日	施行済日
8	海神小学校	5039035	通学路	市道第00-166号線	海神2丁目地先道路	交通量が多いが歩道も無く、道幅も狭い。	道路管理者(市道路部)：外側線、グリーンベルト、ベンガラ舗装を再設置	道路部	R4.2	R4.2	
		5039036	通学路	市道第14-109号線	海神2丁目地先東海神駅先の三差路	交通量が多いが歩道も無く、道幅も狭い。	対策済(スクールゾーン、通学路標識、学側線、グリーンベルト。保護者、地域の方々の見守り活動)	-	-	対策済	
		5039037	通学路	市道第00-166号線	海神2丁目地先高架下	交通量が多いが歩道も無く、道幅も狭い。	対策済(路面標示・ベンガラ塗装等)	-	-	対策済	
		5039038	通学路	市道第05P001号線	海神1丁目地先地下道	歩専道(地下道)階段が急勾配で全体的に暗い	協議済(階段の勾配を補修するには、敷地面積が不足。照明については照度が基準を満たしているため対応不要)	-	-	協議済	
		5039039	通学路	市道第00-167号線	海神2丁目地先道路	交通量が多いが歩道も無く、道幅も狭い。	対策済(一部スクールゾーン、注意看板)	-	-	対策済	
	9	西海神小学校	5039040	通学路	市道第05-010号線	海神5丁目地先踏切	急なまがり角で見通しが悪く、車と接触しそうになる。	教育委員会(保健体育課)：注意看板交換(通学路スピード落とせ)	保健体育課	R3.8以降順次実施予定	R3.10
			5039041	通学路	市道第00-167号線 市道第00-168号線 市道第認定なし	海神5丁目地先海神駅前十字路	交通量が多く、横断するのが困難。	対策済(ベンガラカラー舗装、外側線、グリーンベルト、ドット線、クロスマーク、注意看板)	-	-	対策済
			5039042	通学路	市道第03-065号線	西船1丁目地先踏切	交通量が多いにも関わらず、歩道と車道の区別なし。	道路管理者(市道路部)：カーブミラーを新設	道路部	R4.2	R4.2
			5039043	通学路	市道第05-005号線	海神5丁目地先スクールゾーン	スクールゾーンにも関わらず、車が侵入。	道路管理者(市道路部)：路面標示(スクールゾーン 7-8:30)を新設	道路部	R4.2	R4.2
			5039044	通学路	市道第00-185号線	西船2丁目踏切付近十字路	交通量が多いが歩道も無く、道幅も狭い。	道路管理者(市道路部)：外側線、グリーンベルトを再設置	道路部	R4.2	R4.2
			5039045	通学路	市道第00-168号線	海神4丁目地先曲がり角	交通量が多いが歩道も無く、道幅も狭い。	対策済(ベンガラカラー舗装、クロスマーク、外側線、グリーンベルト)	-	-	対策済
			5039046	通学経路	市道第00-185号線	海神5丁目地先T字路	歩道の一部に柵がないため、児童が横断歩道を渡る際、危険。	道路管理者(市道路部)：外側線、グリーンベルト、ベンガラ舗装、クロスマーク(T字)を再設置	道路部	R4.2	R4.3
	10	海神南小学校	5039047	通学路	市道第06-008号線 市道第06-013号線	海神町南1丁目地先交差点	交通量が多く、横断するのが困難。	警察(船橋警察署)：横断舗装再塗装依頼	船橋警察署	順次実施予定	R4.1
			5039048	通学路	市道第06-010号線	海神町東1丁目地先交差点(T字路)	交通量が多く、横断するのが困難。	対策済(クロスマーク、ベンガラカラー舗装、ラバーポール、外側線、グリーンベルト、注意看板)	-	-	対策済
			5039049	通学路	市道第06-010号線	海神町東1丁目地先道路	交通量が多く、歩道が狭い。	対策済(ゾーン30、外側線、グリーンベルト、横断歩道、ベンガラカラー舗装、注意看板)	-	-	対策済
5039050			通学路	市道第06-013号線	海神町南1丁目地先直線道路	交通量が多く、歩道が狭い。	対策済(ゾーン30、一部一方通行、一部歩道・ガードレール、外側線、一部グリーンベルト、クロスマーク、ドット線、一部ラバーポール・車止め、路面標示、注意看板)	-	-	対策済	
5039051			通学経路	県道船橋行徳線	印内町22地先交差点	交通量が多く、横断するのが困難。	対策済(横断歩道、クロスマーク、ドット線、一時停止、外側線、グリーンベルト。信号機については設置基準を満たしていないため設置不可)	-	-	対策済	
5039052			通学路	市道第60-010号線 市道第06-013号線	海神町南1丁目地先交差点	交通量が多く、横断するのが困難。	対策済(外側線、グリーンベルト。信号機については設置基準を満たしていないため設置不可)	-	-	対策済	

点検区分	学校番号	学校名	点検番号	通学路区分	路線名	場所・道路形状	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	施行予定日	施行済日
11	葛飾小学校	5039053	通学路	県道松戸原木線 市道第03-008号線 市道第03-009号線	西船6丁目地先十字路	交通量が多く、横断するのが困難。	道路管理者(葛南土木事務所)：車止め設置検討(交差点の歩道部分最大3か所)	葛南土木事務所	順次実施予定	R4.3	
			通学路	市道第03-008号線 市道第03-041号線	西船6丁目地先丁字路	交通量が多く、歩道が狭い。	対策済(スクールゾーン、外側線、グリーンベルト、滑り止め舗装、路面標示等)	-	-	対策済	
			通学路	国道14号線 県道松戸原木線 市道第03-041号線	西船5丁目地先十字路	交通量が多く、横断するのが困難。	対策済(スクールゾーン、外側線、グリーンベルト、路面標示等)	-	-	対策済	
			通学路	市道第03-041号線	西船5丁目地先から6丁目地先までの道路	交通量が多く、歩道が狭い。	対策済(スクールゾーン、グリーンベルト、ベンガラカラー舗装、クロスマーク)	-	-	対策済	
12	小栗原小学校	5039057	通学路	市道第01-022号線	本中山2丁目地先	交通量が多く、歩道が狭い。	対策済(グリーンベルト、ベンガラカラー舗装等)	-	-	対策済	
		5039058	通学路	市道第01-026号線	本中山3丁目地先	交通量が多いにも関わらず、歩道と車道の区別なし。	対策済(ゾーン30、通学路標識設置)	-	-	対策済	
		5039059	通学路	市道第01-030号線	本中山4丁目地先	交通量が多く、歩道が狭い。	対策済(20km制限、歩道マウントアップ、注意看板)	-	-	対策済	
		5039060	通学路	市道第01-027号線	本中山3丁目地先	交通量が多く、歩道が狭い。	道路管理者(市道路部)：注意看板(自転車は歩行者に注意)を新設	道路部	R4.2	R3.9	
		5039061	通学経路	市道第00-053号線	二子町584地先	歩車道が分離されているが、自転車の交通量が多く危険。	対策済(グリーンベルト、ベンガラカラー舗装等)	-	-	対策済	
		5039062	通学路	市道第04-003号線	二子町478地先	急なまがり角で見通しが悪く、車と接触しそうになる。	道路管理者(市道路部)：外側線を再設置	道路部	R4.2	R4.2	
		5039063	通学路	認定外公道 市道第01P002号線	小栗原歩道橋地先	歩道橋のカーブの見通しが悪く自転車と接触しそうになる。	道路管理者(市道路部)：外側線を再設置	道路部	R4.2	R4.2	
		5039064	通学経路	県道下総中山停車場線	本中山2丁目地先	交通量が多く、歩道が狭い。	対策済(外側線、グリーンベルト)	-	-	対策済	
		5039065	通学経路	市道第01-011号線 市道第01-065号線	本中山2丁目地先丁字路	交通量が多いにも関わらず、歩道と車道の区別なし。	道路管理者(市道路部)：路面標示(事故多し速度落せ)、ドット線を再設置	道路部	R4.2	R4.2	
		5039066	通学経路	市道第01-002号線 市道第01-003号線	本中山1丁目地先三叉路	急なまがり角で見通しが悪く、車と接触しそうになる。	対策済(注意喚起看板)	-	-	対策済	
		5039067	通学経路	市道第01-009号線 市道第01-010号線	本中山2丁目地先丁字路	急なまがり角で見通しが悪く、車と接触しそうになる。	対策済(外側線、路面標示)	-	-	対策済	
		5039068	通学経路	国道14号線 市道第01-011号線	本中山1丁目地先	交通量が多く、歩道が狭い。	警察(船橋警察署)：一時停止、路面標示(止まれ)補修依頼	船橋警察署	順次実施予定	R3.9	
		5039069	通学経路	市道第04-002号線	二子町584地先交差点	交通量が多い。	道路管理者(市道路部)：外側線、ドット線、クロスマーク(十字)を再設置	道路部	R4.2	R4.2	
		5039070	通学経路	市道第01-045号線	本中山6丁目地先	スピードを出して走る車が多い。	道路管理者(市道路部)：路面標示(速度落せ)を新設	道路部	R4.2	R4.2	
13	八栄小学校	5039071	通学路	市道第00-175号線 市道第21-065号線	船橋市夏見1丁目地先丁字路	急なまがり角で見通しが悪く、車と接触しそうになる。	対策済(ゾーン30、外側線、通学路標識、一時停止、注意看板等)。ガードレールは設置不可(幅員不足等)。	-	-	対策済	
		5039072	通学路	市道第00-175号線 市道第21-013号線	船橋市夏見1丁目地先三叉路	交通量が多く、横断するのが困難。	道路管理者(市道路部)：路面標示(交差点注意)を新設	道路部	R4.2	R4.2	
		5039073	通学路	市道第00-175号線 市道第21-015号線	夏見2丁目薬王寺西側T字路	交通量が多く、歩道が狭い。	道路管理者(市道路部)：クロスマーク(T字)を新設	道路部	R4.2	R4.2	
		5039074	通学路	市道第00-174号線	夏見5丁目長福寺下丁字路	見通しが悪く、車と接触しそうになる。	道路管理者(市道路部)：用地買収して道路を拡幅し、歩道を設置する。	道路建設課	R5	R4.3	
		5039075	通学路	市道第00-175号線	夏見2丁目地先道路	白線が消えている。	道路管理者(市道路部)：カラー舗装(グリーン)を新設、外側線、カラー舗装(グリーン)を再設置	道路部	R4.2	R4.2	

点検区分	学校番号	学校名	点検番号	通学路区分	路線名	場所・道路形状	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	施行予定日	施行済日	
14	夏見台小学校	5039076	通学路	市道第34-045号線 市道第34-051号線	夏見台2丁目市立リハビリテーション病院職員駐車場前道路	見通しが悪く、車と接触しそうになる。	道路管理者(市道路部)：路面標示(子供多し注意)、ドット線を再設置	道路部	R4.2	R4.2		
				5039077	通学路	市道第00-175号線	夏見台1丁目地先交差点	信号がない。	対策済(歩道)	-	-	対策済
				5039078	通学路	県道夏見小室線 市道第35-008号線	夏見台4丁目地先丁字路	信号がない。	対策済(横断歩道、歩道)	-	-	対策済
				5039079	通学路	県道夏見小室線 市道第00-046号線	夏見台4・5・6丁目境のT字路から運動公園に向かう5丁目側歩道	歩道が狭い。	①警察(船橋警察署)：横断歩道再塗装依頼 ②道路管理者(葛南土木事務所)：車止め4か所設置	①船橋警察署 ②葛南土木事務所	①順次実施予定 ②R3実施予定	①R3.10 ②R4.3
				5039080	通学路	市道第00-045号線	夏見7丁目地先交差点から金杉町までの道路	トレーラーや大型トラックが児童のすぐそばを通る。	対策済(歩道マウントアップ、カーブ部にガードレール。なお、緊急輸送道路、重要物流道路に指定されているため大型車の通行規制はできない)	-	-	対策済
				5039081	通学路	県道夏見小室線 市道第35-008号線	夏見台2丁目地先丁字路	交通量が多い車道信号待ちで児童がたくさんいる(ガードレールなし)。	①道路管理者(葛南土木事務所)：ラバーポール設置(「歩行者注意」の文言入れる) ②教育委員会(保健体育課)：注意看板設置検討	①葛南土木事務所 ②保健体育課	①順次実施予定 ②R3.8以降順次実施予定	①R4.3 ②設置場所がないため設置不可。見守り強化に変更
				5039082	通学路	市道第00-175号線	夏見台小学校から夏見台1丁目地先までの道路	スピードが出す車が多い。	道路管理者(市道路部)：外側線、グリーンペルト、ベンガラ舗装、ドット線、クロスマーク(T字)を再設置	道路部	R4.2	R4.2
				5039083	通学路	市道第00-175号線	夏見台小学校から夏見台4丁目地先まで	交通量が多く、歩道が狭い。	道路管理者(市道路部)：外側線、グリーンペルト、ベンガラ舗装、ドット線、クロスマーク(T字)を再設置	道路部	R4.2	R4.2
				5039084	通学経路	市道第36-012号線	夏見台6丁目地先	交通量が多く、路駐があり危険。	道路管理者(市道路部)：注意看板(迷惑駐車はやめよう)を新設	道路部	R4.2	R3.9
				5039085	通学路	市道第00-175号線 市道第36-001号線 市道第36-011号線	夏見台1丁目地先十字路	見通しが悪く、車と接触しそうになる。	対策済(一時停止、横断歩道。なお、信号機は設置基準を満たしていないため設置不可)	-	-	対策済
				5039086	通学経路	県道夏見小室線 市道第35-014号線 市道第00-175号線	夏見台1丁目地先	歩道が狭い。	対策済(横断歩道、信号機、ガードレール、車止めポール)	-	-	対策済
				5039087	通学路	市道第36-001号線 市道第36-011号線	夏見台1丁目地先十字路	信号がない。	対策済(横断歩道、歩道、ガードレール)	-	-	対策済
				15	高根小学校	5039088	通学路	県道夏見小室線	金杉9丁目地先直線	歩車道が分離されているが、自転車の交通量が多く危険。	道路管理者(葛南土木事務所)：路面標示検討(交差点注意等)	葛南土木事務所
5039089	通学経路	市道第00-015号線	金杉8丁目地先十字路					交差点と判らず、車がスピードを落とさず侵入。	道路管理者(市道路部)：注意看板(自転車は歩行者に注意)を新設	道路部	R4.2	R3.9
16	高根東小学校	5039090	通学経路	市道第52-028号線	新高根6丁目地先	交通量が多いにも関わらず、歩道と車道の区別なし。	道路管理者(市道路部)：クロスマーク(T字)を新設	道路部	R4.2	R4.2		
				5039091	通学路	市道第52-031号線	新高根6丁目地先カーブ	交通量が多いにも関わらず、歩道と車道の区別なし。	対策済(路面標示、クロスマーク、ベンガラカラー舗装、注意看板)	-	-	対策済
				5039092	通学経路	市道第52-028号線 市道第52-029号線 市道第52-034号線	新高根6丁目地先	交通量が多いにも関わらず、歩道と車道の区別なし。	道路管理者(市道路部)：ベンガラ舗装を新設、クロスマーク(+字)、ドット線を再設置	道路部	R4.2	R4.2
				5039093	通学経路	市道第52-055号線	新高根6丁目地先	交通量が多いにも関わらず、歩道と車道の区別なし。	協議済(通過交通がないため対策不要)	-	-	協議済

点検区分	学校番号	学校名	点検番号	通学路区分	路線名	場所・道路形状	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	施行予定日	施行済日								
17	金杉小学校	5039094	通学路	県道夏見小室線 市道第00-119号線 市道第00-015号線 認定なし	金杉8丁目地先変則五差路	交通量が多く、歩道が狭い。	①道路管理者(市道路部)：車止めポストを新設 ②警察(船橋警察署)：停止線、横断歩道再塗装依頼 ③道路管理者(葛南土木事務所)：ガードレール部品交換、ドット線塗り直し	①道路部 ②船橋警察署 ③葛南土木事務所	①R4.2 ②順次実施予定 ③順次実施予定	①R4.2 ②R3.12 ③R4.3									
											5039095	通学路	市道第53-001号線	緑台2丁目地先	スピードを出して通り抜ける車がいる。ガードレールなし。	道路管理者(市道路部)：ベンガラ舗装、センターライン、センタードットを再設置	道路部	R4.2	R4.2
18	三咲小学校	5039096	通学路	市道第00-114号線	二和東4丁目地先から5丁目地先まで	交通量が多いにも関わらず、歩道と車道の区別なし。	①道路管理者(市道路部)：外側線、グリーンベルト、ベンガラ舗装を新設、路面標示(速度落せ)、(車両進入禁止7-9 15-17)を再設置 ②警察(船橋東警察署)：道路標識(進入禁止)の増設及び向き修正	①道路部 ②船橋東警察署	①R4.2 ②順次実施予定	①R4.2 ②R4.6									
											5039097	通学路	市道第00-114号線	二和西4丁目地先	交通量が多いにも関わらず、歩道と車道の区別なし。	対策済(外側線、グリーンベルト、ラバーポール)	-	-	対策済
											5039098	通学路	市道第00-009号線	三咲2丁目地先踏切	交通量が多く、歩道が狭い。	対策済(歩道・縁石あり)	-	-	対策済
											5039099	通学路	市道第00-009号線	三咲2丁目地先横断歩道	交通量が多く、歩道が狭い。信号機がない。	協議済(信号機の設置基準を満たしていない)	-	-	協議済
											5039100	通学路	市道第65-030号線	二和東3丁目地先	見通しが悪く、車と接触しそうになる。	対策済(路面標示(学童注意)、通学路標識、注意看板)	-	-	対策済
											5039101	通学経路	市道第00-115号線	二和西5丁目地先	交通量が多いにも関わらず、歩道と車道の区別なし。	道路管理者(市道路部)：外側線、ドット線を再設置	道路部	R4.2	R4.2
19	二和小学校	5039102	通学路	市道第00-010号線	野馬土手から三咲駅に向かう直線道路	交通量が多く、歩道が狭い。	道路管理者(市道路部)：路面パッチを新設、グリーンベルトを再設置	道路部	R4.2	R4.2									
20	八木が谷小学校	5039103	通学路	市道第67-017号線	八木が谷2丁目地先クランク	急なまがり角で見通しが悪く、車と接触しそうになる。	①道路管理者(市道路部)：クロスマーク(T字)、外側線、グリーンベルトを再設置 ②教育委員会(保健体育課)：注意看板付け直し(学童通学注意)	①道路部 ②保健体育課	①R4.2 ②R3.8以降順次実施予定	①R4.2 ②R3.9									
											5039104	通学路	市道第67-017号線	八木が谷1丁目地先クランク	急なまがり角で見通しが悪く、車と接触しそうになる。	道路管理者(市道路部)：外側線、STOPマークを新設	道路部	R4.2	R4.2
											5039105	通学路	市道第67-016号線 市道第67-017号線	八木が谷1丁目地先	交通量が多いが歩道も無く、道幅も狭い。	①道路管理者(市道路部)：クロスマーク、路面標示(学童注意)、路面標示(通学路)を新設 ②教育委員会(保健体育課)：注意看板付け直し(通学路徐行)	①道路部 ②保健体育課	①R4.2 ②R3.8以降順次実施予定	①R4.2 ②R3.9

点検区分	学校番号	学校名	点検番号	通学路区分	路線名	場所・道路形状	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	施行予定日	施行済日
21	八木が谷北小学校	5039106	通学経路	市道第00-007号線 市道第00-069号線	八木が谷5丁目地先から みやぎ台4丁目地先までの道路	急なまがり角で見通しが悪く、車と接触しそうになる。	道路管理者(市道路部)：クロスマーク(T字)、外側線を新設	道路部	R4.2	R4.2	
			通学路	市道第68-027号線 認定なし	八木が谷3丁目地先	交通量が多いが歩道も無く、道幅も狭い。	道路管理者(市道路部)：外側線を新設	道路部	R4.2	R4.2	
			通学路	市道第00-006号線	高野台5丁目地先	急なまがり角で見通しが悪く、車と接触しそうになる。	対策済(ガードレール新規設置済)	-	-	対策済	
			通学路	市道第00-006号線	八木が谷3丁目地先	交通量が多く、スピードが速い。	道路管理者(市道路部)：外側線、センターラインを再設置	道路部	R4.2	R4.2	
			通学路	市道第68-019号線	八木が谷3丁目地先三叉路	見通しが悪く、車と接触しそうになる。	道路管理者(市道路部)：路面標示(横断者注意)を新設	道路部	R4.2	R4.2	
			通学路	市道第68-029号線 市道第68-030号線	八木が谷3丁目地先三叉路	見通しが悪く、車と接触しそうになる。	①教育委員会(保健体育課)：注意看板設置(通学路) ②警察(船橋東警察署)：スクールゾーン取り締まり強化	①保健体育課 ②船橋東警察署	①R3.8以降順次実施予定 ②順次実施予定	①設置場所がないため設置不可。見守り強化に変更。 ②R3	
22	咲が丘小学校	5039112	通学路	市道第67-003号線	咲が丘1丁目地先丁字路	交通量が多いにも関わらず、歩道と車道の区別なし。	道路管理者(市道路部)：路面標示(学童注意)を新設	道路部	R4.2	R4.2	
			通学路	市道第67-004号線 市道第67-005号線 認定なし	咲が丘1丁目地先十字路	見通しが悪く、車と接触しそうになる。	①道路管理者(市道路部)：注意看板(事故多し注意)を再設置 ②教育委員会(保健体育課)：注意看板設置(通学路注意)	①道路部 ②保健体育課	①R4.2 ②R3.8以降順次実施予定	①R3.9 ②R3.8(2枚交換)	
			通学路	市道第67-002号線	咲が丘1丁目地先丁字路	見通しが悪く、車と接触しそうになる。	道路管理者(市道路部)：路面標示(横断者注意)を新設	道路部	R4.2	R4.2	
			通学路	市道第67-002号線	咲が丘1丁目地先	交通量が多いが歩道も無く、道幅も狭い。	道路管理者(市道路部)：路面標示(学童注意)を新設	道路部	R4.2	R4.2	
			通学経路	県道千葉鎌ヶ谷松戸線	咲が丘1丁目地先	交通量が多く、歩道が狭い。	道路管理者(葛南土木事務所)：歩道にカラーポスト設置	葛南土木事務所	順次実施予定	R4.3	
23	金杉台小学校	5039117	通学路	市道第00-116号線	金杉5丁目地先丁字路	急なまがり角で見通しが悪く、車と接触しそうになる。	道路管理者(市道路部)：ベンガラ舗装を新設、クロスマーク(T字)、ドット線を再設置	道路部	R4.2	R4.2	
			通学路	市道第66-025号線 市道第00-116号線	金杉5丁目地先丁字路	交通量が多く、歩道が狭い。	対策済(ベンガラ、ドット線、クロスマーク、カーブミラー、注意看板等)	-	-	対策済	

点検区分	学校番号	学校名	点検番号	通学路区分	路線名	場所・道路形状	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	施行予定日	施行済日
24	法典小学校	5039119	通学路	市道第00-181号線	上山町2丁目地先	見通しが悪く、車と接触しそうになる。	①教育委員会(保健体育課)：注意喚起看板交換(通学路徐行2つ、スクールゾーンにつき~1つ) ②警察(船橋警察署)：標識交換依頼	①保健体育課 ②船橋警察署	①R3.8以降順次実施予定 ②順次実施予定	①R3.9(3枚交換) ②対策済	
		5039120	通学路	市道第28-046号線	上山町3丁目地先	交通量が多いにも関わらず、歩道と車道の区別なし。	道路管理者(市道路部)：路面標示(学童注意)を新設	道路部	R4.2	R4.2	
		5039121	通学路	市道第27-009号線	藤原町6丁目地先	交通量が多いにも関わらず、歩道と車道の区別なし。	①道路管理者(市道路部)：外側線を新設 ②教育委員会(保健体育課)：注意看板交換(学童横断注意)	①道路部 ②保健体育課	①R4.2 ②R3.8以降順次実施予定	①R4.2 ②R3.9	
		5039122	通学路	市道第28-010号線	上山町2丁目地先	交通量が多く、横断するのが困難。	対策済(ベンガラカラー舗装、クロスマーク、ドット線、路面標示(通学路)、注意看板)	-	-	対策済	
		5039123	通学路	市道第28-010号線	上山町2丁目地先	交通量が多いにも関わらず、歩道と車道の区別なし。	対策済(外側線、路面標示(速度落とせ))	-	-	対策済	
		5039124	通学路	県道市川印西線	藤原町3丁目地先	交通量が多く、歩道が狭い。	対策済(歩車分離済、歩道マウントアップ)	-	-	対策済	
		5039125	通学路	市道第00-047号線	旭町333地先	交通量が多く、歩道が狭い。	対策済(歩車分離済、歩道マウントアップ、一部ガードレールあり)	-	-	対策済	
		5039126	通学路	認定なし	上山町3丁目地先	見通しが悪く、車と接触しそうになる。	対策済(注意看板設置済)	-	-	対策済	
	25	丸山小学校	5039127	通学路	市道第31-010号線	丸山4丁目地先	交通量が多く、歩道が狭い。	対策済(以前の定期点検で、安全対策として、グリーンベルト塗装等を設置済み)	-	-	対策済
	26	法典東小学校	5039128	通学路	市道第31-021号線	丸山5丁目地先	スクールゾーンにも関わらず、車が侵入。	対策済(スクールゾーン、外側線、グリーンベルト、路面標示(小学校アリ注意)、注意看板)	-	-	対策済
			5039129	通学路	市道第00-046号線	馬込町801地先から馬込西3丁目地先までの道路	交通量が多く、歩道が狭い。	対策済(歩道(マウントアップ、縁石))	-	-	対策済
			5039130	通学路	市道第31-021号線	丸山5丁目地先上り坂	スクールゾーンにも関わらず、車が侵入。	対策済(規制の標識やスクールゾーンの路面標示等)	-	-	対策済
			5039131	通学路	市道第27-020号線 認定なし	藤原7丁目地先入り組んだ道路	見通しが悪く、車と接触しそうになる。	協議済(幅員が狭いため歩道の設置不可。一部区間私道)	-	-	協議済
			5039132	通学路	県道市川印西線 県道船橋我孫子線	馬込町地先馬込十字路	交通量が多く、歩道が狭い。	協議済(交差点付近のドット線等の塗り直しを葛南土木事務所から東葛土木事務所に申し送り)	-	-	協議済
5039133			通学路	市道第00-179号線	丸山4丁目地先	交通量が多いにも関わらず、歩道と車道の区別なし。	対策済(30km規制、外側線、グリーンベルト)	-	-	対策済	
5039134	通学路	市道第00-179号線	丸山5丁目地先	交通量が多く、歩道が狭い。	対策済(30km規制、外側線、グリーンベルト、一部歩道あり、注意看板)	-	-	対策済			

点検区分	学校番号	学校名	点検番号	通学路区分	路線名	場所・道路形状	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	施行予定日	施行済日	
27	法典西小学校	5039135	通学路	市道第00-184号線 市道第27-081号線 市道第28-036号線	藤原2丁目地先から上山町1丁目地先まで	交通量が多いが歩道も無く、道幅も狭い。	教育委員会(保健体育課)：注意看板交換(学童通学注意)	保健体育課	R3.8以降順次実施予定	R3.9		
				5039136	通学路	市道第28-004号線	上山町1丁目地先	見通しが悪く、車と接触しそうになる。	①道路管理者(市道路部)：路面標示(とびだし注意)を再設置 ②教育委員会(保健体育課)：注意看板交換(通学路スピード落とせ、校門あり注意徐行)	①道路部 ②保健体育課	①R4.2 ②R3.8以降順次実施予定	①R4.2 ②R3.9
28	塚田小学校	5039137	通学路	市道第00-193号線	前貝塚537地先から塚田小学校まで	交通量が多く、歩道が狭い。	対策済(外側線、グリーンベルト、馬柵、ベンガラカラー舗装、路面標示、注意看板)	-	-	対策済		
				5039138	通学路	市道第00-176号線	旭町1丁目まちかど広場前Y字路	交通量が多く、歩道が狭い。	教育委員会(保健体育課)：注意看板交換	保健体育課	R3.8以降順次実施予定	R3.10
				5039139	通学路	市道第29-009号線 市道第29-011号線 市道第29-048号線	前貝塚町425地先スクールゾーン	スクールゾーンにも関わらず、車が侵入。	警察(船橋警察署)：道路標識補修依頼	船橋警察署	順次実施予定	対策済
				5039140	通学路	市道第00-181号線	前貝塚町793神明神社付近	交通量が多いが歩道も無く、道幅も狭い。	道路管理者(市道路部)：路面標示(通学路マーク)、クロスマーク(T字)を新設	道路部	R4.2	R4.2
				5039141	通学経路	市道第24-013号線	行田1丁目地先	交通量が多く、歩道が狭い。	対策済(外側線、グリーンベルト)	-	-	対策済
				5039142	通学路	市道第29-050号線 市道第30-014号線 市道第30-015号線 市道第35-006号線	夏見台5丁目地先から旭町6丁目旭公園前	抜け道となっており、大型のトラックが走る。	対策済(外側線、グリーンベルト、路面標示、横断歩道、クロスマーク、ドット線)	-	-	対策済
5039143	通学路	市道第00-176号線	旭町1丁目地先坂道	歩道(路肩)が狭い。路肩の側溝がガタガタでつまづく。	道路管理者(市道路部)：路面標示(横断歩道アリ注意)、外側線、ドット線、センタードットを再設置	道路部	R4.2	R4.2				

点検区分	学校番号	学校名	点検番号	通学路区分	路線名	場所・道路形状	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	施行予定日	施行済日
	29	行田東小学校	5039144	通学路	市道第24-013号線	山手3丁目の諏訪神社前	交通量が多く、歩道が狭い。	対策済(一時停止、外側線、グリーンベルト、ラバーポール、、一部ガードパイプ、横断歩道、注意看板)	-	-	対策済
			5039145	通学路	市道第23-006号線	山手2丁目地先	交通量が多く、歩道が狭い。	対策済(外側線、グリーンベルト、一部ベンガラカラー舗装、通学路標識、注意看板)	-	-	対策済
	30	行田西小学校	5039146	通学路	市道第00-051号線 市道第25-019号線 市道第25-020号線	印内3丁目地先交差点	交通量が多く、横断するのが困難。	教育委員会(保健体育課):注意看板交換(学童通学注意、学童横断注意)	保健体育課	R3.8以降順次実施予定	R3.9(1枚交換。もう1枚は交換不)
	31	前原小学校	5039147	通学路	市道第42-069号線	前原東3丁目前原5号踏切	交通量が多いが歩道も無く、道幅も狭い。	道路管理者(市道路部):クロスマーク(T字)、ドット線、路面標示(通学路)、注意看板(とび出し注意)を新設、クロスマーク(T字)、ベンガラ舗装、グリーンベルトを再設置	道路部	R4.2	R4.2(注意看板のみR3.9)
			5039148	通学路	国道296号線 県道津田沼停車場前原線	前原西3丁目と5丁目境T字路	交通量が多く、横断するのが困難。	道路管理者(葛南土木事務所):交差点改良	葛南土木事務所	R4測量 R5設計 R6工事	
			5039149	通学路	市道第42-073号線	前原西2丁目と3丁目境交差点から前原西2丁目地先まで	交通量が多いが歩道も無く、道幅も狭い。	道路管理者(市道路部):ベンガラ舗装、クロスマーク(T字)を再設置。	道路部	R4.2	R4.2
			5039150	通学路	国道296号線	前原西1丁目地先	交通量が多いにも関わらず、歩道と車道の区別なし。	①警察(船橋東警察署):横断歩道再塗装 ②道路管理者(葛南土木事務所):グリーンの塗り直し、側溝のふたの交換	①警察東警察署 ②葛南土木事務所	①順次実施予定 ②順次実施予定	①R4.3 ②R4.3
			5039151	通学路	県道長沼船橋線	前原西1丁目地先高架下	歩行者用の通路がとても暗く危険雨天時には道路が冠水する。	道路管理者(葛南土木事務所):歩行者用の通路の街灯の確認(点灯する基準照度の変更可否)。なお、冠水については、通常の雨では冠水せず、歩道も高い位置にあるので通学路には影響なし。	葛南土木事務所	順次実施予定	R4.1
	32	中野木小学校	5039152	通学路	市道第00-156号線	中野木1丁目地先	交通量が多いが歩道も無く、道幅も狭い。	対策決定済(注意看板交換予定)	-	対策決定済	R4.3
			5039153	通学路	市道第00-155号線 市道第41-011号線 市道第42-017号線 市道第40-020号線	中野木1丁目地先と中野木2丁目地先の十字路	交通量が多いが歩道も無く、道幅も狭い。	①道路管理者(市道路部):用地買収および道路拡幅工事 ②警察(船橋東警察署):横断歩道設置	①道路建設課 ②船橋東警察署	R5~7	①R4.1(外側線、グリーンベルト)
			5039154	通学路	市道第00-155号線 市道第42-020号線	中野木1丁目地先丁字路	交通量が多いが歩道も無く、道幅も狭い。	対策決定済(横断歩道設置予定、ベンガラカラー舗装及び通学路路面標示再塗装予定)	-	対策決定済	R4.1
			5039155	通学路	市道第42-047号線	前原西7丁目地先	交通量が多いが歩道も無く、道幅も狭い。	対策決定済(外側線及び通学路路面標示設置予定)	-	対策決定済	R4.1
			5039156	通学路	市道第00-153号線 市道第42-020号線 市道第42-044号線	前原西6丁目地先交差点	歩車道が分離されているが、自転車の交通量が多く危険。	警察(船橋東警察署):横断歩道再塗装	船橋東警察署	順次実施予定	R3
			5039157	通学路	市道第41-007号線 市道第41-011号線 市道第41-012号線	中野木2丁目地先十字路	見通しが悪く、自動車に気づきにくい。	道路管理者(市道路部):路面標示(学童注意)、クロスマーク、ゼブラ帯を新設	道路部	R4.2	R4.2

点検区分	学校番号	学校名	点検番号	通学路区分	路線名	場所・道路形状	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	施行予定日	施行済日
			5039158	通学路	市道第00-156号線 市道第42-015号線	前原西4丁目地先丁字路	交通量が多く、歩道が狭い。	道路管理者(市道路部)：外側線、グリーンベルト、ベンガラ(ミストグリップ)、クロスマーク(T字)を新設	道路部	R4.2	R4.2
			5039159	通学路	市道第00-153号線 市道第42-017号線 市道第42-054号線	前原西6丁目地先十字路	急なまがり角で見通しが悪く、車と接触しそうになる。	対策済(注意看板設置済)	-	-	対策済
			5039160	通学路	市道第41-003号線 市道第40-020号線	中野木1丁目地先丁字路	急なまがり角で見通しが悪く、車と接触しそうになる。	道路管理者(市道路部)：ベンガラ(ミストグリップ)、路面標示(学童注意)を新設	道路部	R4.2	R4.2
	33	二宮小学校	5039161	通学路	国道296号線	成田街道	交通量が多く、歩道が狭い。	道路管理者(葛南土木事務所)：歩道がない部分にグリーンカラー舗装設置	葛南土木事務所	順次実施予定	R4.3
			5039162	通学路	市道第00-028号線 市道第00-152号線	前原東2丁目地先	交通量が多いが歩道も無く、道幅も狭い。	対策済(押しボタン式信号機、横断歩道、外側線、一部歩道、速度落とせのベンガラ)	-	-	対策済
			5039163	通学路	市道第43-003号線	滝台1丁目地先	スクールゾーンにも関わらず、車が侵入。	道路管理者(市道路部)：路面標示(学童注意)、ベンガラ舗装、ドット線、クロスマーク(T字)を再設置	道路部	R4.2	R4.2
			5039164	通学路	市道第00-152号線	前原東5丁目地先	見通しが悪く、車と接触しそうになる。	道路管理者(市道路部)：ベンガラ舗装を新設。クロスマーク(T字)を再設置	道路部	R4.2	R4.2
			5039165	通学路	市道第43-008号線	前原東5丁目地先坂道	見通しが悪く、自転車と接触しそうになる。	道路管理者(市道路部)：減速ドット、ドット線を新設	道路部	R4.2	R4.2
			5039166	通学路	市道第43-005号線	前原東5丁目地先丁字路	見通しが悪く、車と接触しそうになる。	道路管理者(市道路部)：ベンガラ舗装を新設、クロスマーク(T字)を再設置	道路部	R4.2	R4.2
	34	飯山満小学校	5039167	通学路	市道第00-144号線	飯山満町3丁目地先カーブ	見通しが悪い。	道路管理者(市道路部)：路面標示(校門アリ)を新設	道路部	R4.2	R4.2
			5039168	通学経路	市道第00-144号線 市道第49-033号線	二宮2丁目地先カーブ	見通しが悪く、車と接触しそうになる。	道路管理者(市道路部)：注意看板(とび出し注意)を新設	道路部	R4.2	R3.9
			5039169	通学経路	市道第00-136号線	飯山満町3丁目地先カーブ	歩道が狭く、危険。	対策済(ベンガラカラー舗装、外側線、グリーンベルト、ラバーポール、30km規制、路面標示(カーブ注意)、注意看板、交差点対策(横断歩道、信号機、一部ガードレール、車止め))	-	-	対策済
	35	飯山満南小学校	5039170	通学路	市道第50-019号線	飯山満町1丁目地先正門前横断歩道	急なまがり角で見通しが悪く、車と接触しそうになる。	①道路管理者(市道路部)：カーブミラーを再設置 ②警察(船橋東警察署)：横断歩道再塗装	①道路部 ②船橋東警察署	①R4.2 ②順次実施予定	①R4.2 ②R4.1
			5039171	通学路	市道第50-033号線 市道第50-164号線	飯山満町2丁目地先スクールゾーン	スクールゾーンにも関わらず、車が侵入。	警察(船橋東警察署)：横断歩道再塗装	船橋東警察署	順次実施予定	R3.8
			5039172	通学経路	市道第00-142号線	飯山満町1丁目地先横断歩道	見通しが悪く、車と接触しそうになる。	①道路管理者(市道路部)：ダブルゼブラ(ニート)、減速ドットを再設置 ②警察(船橋東警察署)：道路標識移設(道路側に)、道路標識サイズアップ	①道路部 ②船橋東警察署	①R4.2 ②順次実施予定	①R4.2 ②R4.9
			5039173	通学経路	市道第00-142号線	飯山満町1丁目地先歩道	見通しが悪く、車と接触しそうになる。	協議済(道路部から船橋整形外科に相談し、対応策検討)	-	-	協議済
			5039174	通学路	市道第00-136号線	飯山満町2丁目地先	交通量が多く、歩道が狭い。	対策決定済(令和3年度に舗装修繕予定)	-	対策決定済	R3.9
			5039175	通学路	市道第50-016号線	飯山満町2丁目地先	交通量が多く道を渡る児童も多く危険	道路管理者(市道路部)：注意看板を新設	道路部	R4.2	R3.9
			5039176	通学路	市道第50-022号線	飯山満町2丁目地先	交通量が多く道を渡る児童も多く危険	道路管理者(市道路部)：路面標示(通学路)を新設	道路部	R4.2	R4.2
			5039177	通学路	市道第50-022号線	飯山満町2丁目地先坂下	交通量が多く丁字路を渡る児童と車が接触しそう	道路管理者(市道路部)：路面標示(STOPマーク)、路面標示(速度落せ)を新設	道路部	R4.2	R4.2

点検区分	学校番号	学校名	点検番号	通学路区分	路線名	場所・道路形状	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	施行予定日	施行済日
36	芝山東小学校	5039178	通学路	市道第00-138号線 市道第51-042号線	芝山5丁目地先	交差点と判らず、車がスピードを落とさず侵入。	①道路管理者(市道路部)：クロスマーク(T字)、ゼブラ帯を再設置 ②教育委員会(保健体育課)：注意看板設置(児童横断注意)	①道路部 ②保健体育課	①R4.2 ②R3.8以降順次実施予定	①R4.2 ②R3.9(「注意徐行」設置)	
		5039179	通学路	市道第51-023号線	芝山5丁目地先	交差点と判らず、車がスピードを落とさず侵入。	道路管理者(市道路部)：注意看板再設置	道路部	R4.2	R3.9	
		5039180	通学路	市道第51-026号線	芝山5丁目地先	交通量が多いにも関わらず、歩道と車道の区別なし。	道路管理者(市道路部)：路面標示(学童注意)を新設	道路部	R4.2	R4.2	
		5039181	通学路	市道第51-041号線	芝山5丁目地先	見通しが悪く、車と接触しそうになる。	警察(船橋東警察署)：標識を交換	船橋東警察署	順次実施予定	R3	
	37	芝山西小学校	5039182	通学経路	市道第00-139号線	高根町1080番地地先	交通量が多いにも関わらず、歩道と車道の区別なし。	道路管理者(市道路部)：外側線を新設、ドット線、クロスマーク(T字)を再設置	道路部	R4.2	R4.2
			5039183	通学経路	市道第37-007号線	高根町738番地地先	交通量が多いにも関わらず、歩道と車道の区別なし。	道路管理者(市道路部)：外側線を新設、注意看板(速度落せ)を再設置	道路部	R4.2	R4.2(注意看板のみR3.9)
			5039184	通学路	市道第37-009号線	芝山2丁目地先	見通しが悪く、車と接触しそうになる。	道路管理者(市道路部)：ドット線を新設	道路部	R4.2	R4.2
			5039185	通学路	市道第38-008号線	飯山満町1丁目地先	道路が狭く、ガードレールが途切れる。	道路管理者(市道路部)：路面標示(速度落せ)を新設。ゼブラ帯、ベンガラ舗装、クロスマーク(T字)を再設置	道路部	R4.2	R4.2
			5039186	通学路	市道第00-013号線	芝山3丁目地先	歩車道が分離されているが、自転車の交通量が多く危険。	対策決定済(今後自転車走行環境整備予定があるため)	-	対策決定済	R4.3
			5039187	通学路	市道第51-051号線	芝山1丁目地先	交通量が多いにも関わらず、歩道と車道の区別なし。	①道路管理者(市道路部)：外側線を新設	道路部	R4.2	R4.2
	38	七林小学校	5039188	通学経路	市道第00-145号線 市道第00-020号線 市道第57-008号線	西習志野4丁目地先横断歩道	見通しが悪く、車と接触しそうになる。	道路管理者(市道路部)：外側線、ダブルゼブラを新設	道路部	R4.2	R4.2
			5039189	通学路	市道第00-145号線	薬円台6丁目地先交差点	いずれの歩道も狭く危険。	道路管理者(市道路部)：ラバーポールを新設	道路部	R4.2	R4.2
			5039190	通学路	市道第57-006号線	七林町117地先交差点	車がスピードを出して通る。	道路管理者(市道路部)：注意看板(子供多し徐行)を再設置	道路部	R4.2	R3.9
5039191			通学路	市道第57-001号線	七林町地先曲がり角	見通しが悪く、車と接触しそうになる。	道路管理者(市道路部)：ダブルゼブラ、外側線を新設、外側線を再設置	道路部	R4.2	R4.2	
5039192			通学路	市道第57-001号線	七林町436地先直線道路	歩道がない。	道路管理者(市道路部)：外側線を再設置	道路部	R4.2	R4.2	

点検区分	学校番号	学校名	点検番号	通学路区分	路線名	場所・道路形状	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	施行予定日	施行済日
39	薬円台小学校		5039193	通学路	市道第47-025号線	薬円台4丁目地先	自動車の通行量が多く、横断しづらい。	①道路管理者(市道路部)：路面標示(校門あり)を新設 ②教育委員会(保健体育課)：注意看板設置(校門あり)	①道路部 ②保健体育課	①R4.2 ②R3.8以降順次実施予定	①R4.2 ②R3.9(「校門あり注意徐行」を2枚設置)
			5039194	通学経路	市道第00-146号線 市道第56-090号線	習志野台4丁目地先	交通量が多く、歩道が狭い。	対策済(ゾーン30、外側線、横断歩道、クロスマーク、ドット線)	-	-	対策済
			5039195	通学路	市道第47-020号線	薬円台5丁目地先	交差点が広く、渡るのが困難。	道路管理者(市道路部)：外側線を新設	道路部	R4.2	R4.2
			5039196	通学路	市道第58-093号線 市道第00-132号線	習志野台4丁目地先	自動車の通行量が多く、横断しづらい。	道路管理者(市道路部)：外側線を新設	道路部	R4.2	R4.2
			5039197	通学路	市道第00-132号線	習志野台4丁目地先	自動車の通行量が多く、横断しづらい。	道路管理者(市道路部)：路面標示(速度落せ)を新設	道路部	R4.2	R4.2
			5039198	通学路	市道第47-023号線	薬円台4丁目地先	交通量が多いにも関わらず、歩道と車道の区別なし。	道路管理者(市道路部)：外側線を新設、外側線を再設置 対策済(ゾーン30)	道路部	R4.2	R4.2
			5039199	通学経路	市道第00-132号線	習志野台4丁目地先	交通量が多いにも関わらず、歩道と車道の区別なし。	警察(船橋東警察署)：道路標示再塗装(止まれ) 対策済(ゾーン30)	船橋東警察署	順次実施予定	R4.2
			5039200	通学経路	市道第58-084号線	習志野台4丁目地先	交通量が多いにも関わらず、歩道と車道の区別なし。	道路管理者(市道路部)：路面標示(速度落せ)を新設	道路部	R4.2	R4.2
			5039201	通学経路	市道第47-012号線	薬円台5-18の薬円台公民館前の道路	交通量が多く、歩道が狭い。	①道路管理者(市道路部)：外側線、グリーンベルト、ベンガラ舗装、クロスマーク(T字)を再設置 ②警察(船橋東警察署)：横断歩道及び停止線再塗装	①道路部 ②船橋東警察署	①R4.2 ②順次実施予定	①R4.2 ②R4.6
			5039202	通学経路	市道第47-024号線 市道第47-037号線	薬円台4丁目地先	車が曲がる際にグリーンベルトに進入する。	警察(船橋東警察署)：横断歩道再塗装	船橋東警察署	順次実施予定	R4.9
40	薬円台南小学校		5039203	通学路	市道第47-051号線	成田街道から薬円台1丁目地先までの道路	見通しが悪く、車と接触しそうになる。	道路管理者(市道路部)：注意看板(学童園児多し注意)を新設	道路部	R4.2	R3.9
			5039204	通学路	市道第47-051号線	薬円台1丁目地先丁字路	見通しが悪く、車と接触しそうになる。	道路管理者(市道路部)：クロスマーク(T字)、路面標示(学童注意)を新設	道路部	R4.2	R4.2
			5039205	通学路	市道第47-089号線	薬円台1丁目地先丁字路	見通しが悪く、車と接触しそうになる。	道路管理者(市道路部)：路面標示(小学校アリ)を再設置	道路部	R4.2	R4.2
41	田喜野井小学校		5039206	通学路	市道第44-034号線 市道第44-137号線	田喜野井3、4丁目地先	スクールゾーンにも関わらず、車が侵入。	①道路管理者(市道路部)：路面標示(通学路)、注意看板(速度落せ)、注意看板(横断者注意)を新設。 ②教育委員会(保健体育課)：注意看板交換 生涯スポーツ課に公園入口表示確認	①道路部 ②保健体育課	①R4.2 ②R3.8以降順次実施予定	①R4.2(注意看板はR3.9) ②R3.9
			5039207	通学路	市道第00-152号線 市道第44-058号線	田喜野井1丁目地先	交通量が多いにも関わらず、歩道と車道の区別なし。	道路管理者(市道路部)：路面標示(学童注意)、路面標示(交差点注意)、ラバーポールを新設。ゼブラ帯、を再設置	道路部	R4.2	R4.2
			5039208	通学路	市道第44-058号線	田喜野井1丁目地先	交通量が多いにも関わらず、歩道と車道の区別なし。	道路管理者(市道路部)：路面標示(学童注意)を新設、クロスマーク(T字)を再設置	道路部	R4.2	R4.2

点検区分	学校番号	学校名	点検番号	通学路区分	路線名	場所・道路形状	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	施行予定日	施行済日
	42	三山小学校	5039209	通学路	市道第45-028号線	三山8丁目地先	自動車の交通が多い。	道路管理者(市道路部)：グリーンベルトを新設	道路部	R4.2	R4.2
			5039210	通学路	市道第45-104号線	三山3丁目から2丁目地先までの道路	抜け道になっており、自動車の交通が多い。	道路管理者(市道路部)：注意看板(横断者注意)、ラバーポールを新設	道路部	R4.2	R4.2(注意看板のみR3.9)
			5039211	通学路	市道第45-104号線	三山3丁目から2丁目地先までの道路	車道を歩かざるを得ない場所がある。	道路管理者(市道路部)：路面標示(学童注意)を再設置。	道路部	R4.2	R4.2
			5039212	通学路	市道第45-099号線 市道第45-104号線	三山2丁目地先T字路	見通しが悪く、車と接触しそうになる。	道路管理者(市道路部)：注意看板(横断者注意)を新設。クロスマーク(T字)。路面標示(スピード落せ)、注意看板(子ども多し徐行)を再設置	道路部	R4.2	R4.2(注意看板のみR3.9)
			5039213	通学路	市道第45-096号線 市道第45-113号線	三山1丁目地先十字路	見通しが悪く、車と接触しそうになる。	道路管理者(市道路部)：ベンガラ(ミストグリップ)、クロスマークを再設置	道路部	R4.2	R4.2
	43	三山東小学校	5039214	通学路	市道第45-015号線	習志野4丁目から三山5丁目地先道路	交通が多く、歩道が狭い。	道路管理者(市道路部)：路面標示(学童注意)を新設	道路部	R4.2	R4.2
			5039215	通学路	市道第00-149号線	三山7丁目から二宮神社までの道路	交通が多く、歩道が狭い。	道路管理者(市道路部)：ベンガラ(ミストグリップ)を再設置	道路部	R4.2	R4.2
			5039216	通学路	市道第45-018号線	三山6丁目地先	見通しが悪く、車と接触しそうになる。	対策決定済(外側線、グリーンベルト、ベンガラカラー舗装、クロスマーク)	-	対策決定済	R5.3
	44	高根台第二小学校	5039217	通学路	市道第00-012号線	高根台5丁目地先高根台第二小学校前交差点	信号がわかりづらく、横断する児童と車が接触しそうになる。	道路管理者(市道路部)：注意看板(左折時横断者注意)を新設	道路部	R4.2	R3.9
			5039218	通学路	市道第00-013号線	高根台5丁目地先高根台第二小学校前交差点	信号がわかりづらく、横断する児童と車が接触しそうになる。	道路管理者(市道路部)：注意看板(左折時横断者注意)を新設	道路部	R4.2	R3.9
			5039219	通学路	市道第00-012号線 市道第00-126号線	高根台3丁目地先交差点	歩車道が分離されているが、自転車の交通が多く危険。	対策済(歩車分離)	-	-	対策済
	45	高根台第三小学校	5039220	通学路	市道第00-127号線 市道第55-002号線 市道第55-003号線	高根台2丁目地先市立船橋特別支援学校高根台校舎前T字路	赤信号ぎりぎり突っ込んでくる車がいる。	対策済(横断歩道、歩車分離式信号機、歩道(一部ガードレール、縁石))	-	-	対策済
			5039221	通学路	市道第55-014号線 市道第55-015号線 市道第55-018号線	高根台1丁目地先交差点	交通が多く、歩道が狭い。	道路管理者(市道路部)：ドット線、ゼブラ帯、センターラインを再設置	道路部	R4.2	R4.2
			5039222	通学経路	市道第54-012号線	高根台1丁目地先交差点	見通しが悪く、車と接触しそうになる。	道路管理者(市道路部)：ラバーポール、注意看板を新設。外側線、ドット線を再設置	道路部	R4.2	R4.2(注意看板のみR3.9)
	46	高郷小学校	5039223	通学路	市道第56-052号線 市道第56-054号線	西習志野2丁目地先	急なまがり角で見通しが悪く、車と接触しそうになる。	対策済(路面標示(通学路))	-	-	対策済
			5039224	通学路	市道第00-134号線 市道第56-071号線 市道第56-072号線	西習志野3丁目地先	交通が多く、横断するのが困難。	対策済(交差点カラー舗装)	-	-	対策済
			5039225	通学路	市道第00-134号線	西習志野1丁目地先	交差点と判らず、車がスピードを落とさず侵入。	道路管理者(市道路部)：外側線、路面標示(速度落せ)を新設	道路部	R4.2	R4.2
			5039226	通学路	市道第51-009号線	芝山7丁目地先	交通が多く、横断するのが困難。	対策決定済(グリーンベルト新設予定)	-	対策決定済	R4.2

点検区分	学校番号	学校名	点検番号	通学路区分	路線名	場所・道路形状	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	施行予定日	施行済日
47	習志野台第一小学校	5039227	通学路	市道第58-002号線 市道第58-006号線	習志野台1丁目地先	交通量が多いが歩道も無く、道幅も狭い。	道路管理者(市道路部)：ラバーポール、路面標示(速度落せ)を新設	道路部	R4.2	R4.2	
			通学路	市道第58-077号線	習志野台4丁目地先	交通量が多いが歩道も無く、道幅も狭い。	道路管理者(市道路部)：外側線を再設置	道路部	R4.2	R4.2	
			通学路	市道第00-132号線 市道第58-008号線	習志野台1丁目地先交差点	交通量が多いが歩道も無く、道幅も狭い。	対策済(注意看板設置済)	-	-	対策済	
			通学路	市道第00-019号線 市道第00-131号線 市道第58-062号線	習志野台6丁目地先交差点	ガードレールが途中で切れている	対策済(駐車場出入口前のためガードレール設置不可。歩道、車止めポール、外側線設置済)	-	-	対策済	
			通学路	市道第00-020号線 市道第58-024号線	習志野台4丁目地先交差点	交通量が多く、横断するのが困難。	対策済(計画中の道路)	-	-	対策済	
48	習志野台第二小学校	5039232	通学路	市道第58-154号線	習志野台8丁目地先	交通量が多いが歩道も無く、道幅も狭い。	道路管理者(市道路部)：注意看板(通学路徐行)を新設	道路部	R4.2	R3.9	
49	古和釜小学校	5039233	通学路	市道第60-054号線	松が丘3丁目地先	交通量が多く、歩道が狭い。	道路管理者(市道路部)：外側線、注意看板(この先道路は狭し、ゆずりあいましょう)を新設	道路部	R4.2	R4.2(注意看板のみR3.9)	
50	坪井小学校	5039234	通学路	市道第00-075号線 市道第00-130号線	坪井東2丁目地先T字路	交通量が多く、横断するのが困難。	教育委員会(保健体育課)：注意看板設置(学童横断注意×2)	保健体育課	R3.8以降順次実施予定	R3.8(2枚設置)	
			通学路	市道第00-075号線 市道第59-109号線	坪井東6丁目地先T字路	交差点と判らず、車がスピードを落とさず侵入。	①道路管理者(市道路部)：減速ドットを新設、ゼブラ帯、センターライン、誘導線を再設置 ②警察(船橋東警察署)：横断歩道再塗装	①道路部 ②船橋東警察署	①R4.2 ②順次実施予定	①R4.2 ②R4	
			通学路	市道第00-130号線	坪井町644地先から坪井町879地先道路	交通量が多く、歩道が狭い。	道路管理者(市道路部)：外側線、注意ターポリン(横断者あり)を新設	道路部	R4.2	R4.2(注意ターポリンはR3.9)	
			通学路	市道第00-130号線	坪井東1丁目地先横断歩道	交通量が多く、横断するのが困難。	①道路管理者(市道路部)：ベンガラ舗装、クロスマーク(T字)を再設置 ②道路管理者(市道路部)から公園緑地課に公園の歩道整備に関する相談	道路部	R4.2	R4.2	
			通学路	市道第59-034号線	坪井東5丁目地先横断歩道	交通量が多く、横断するのが困難。	道路管理者(市道路部)：路面標示(学童注意)を新設 対策済(横断歩道あり)	道路部	R4.2	R4.2	
			通学路	市道第00-130号線 市道第59-039号線	坪井東2丁目地先交差点	交通量が多く、横断するのが困難。	対策済(歩道、車止めポール、ベンガラカラー舗装、歩行者用一時停止マーク(足跡マーク))	-	-	対策済	
			通学路	市道第59-034号線	坪井東5丁目地先交差点	交差点と判らず、車がスピードを落とさず侵入。	①道路管理者(市道路部)：路面標示(交差点注意)を新設。クロスマーク(十字)を再設置 ②警察(船橋東警察署)：速度規制検討	①道路部 ②船橋東警察署	①R4.2 ②順次実施予定	①R4.2 ②R5.1	
			通学経路	市道第59-077号線	坪井東1丁目地先から2丁目地先道路	交通量が多いにも関わらず、歩道と車道の区別なし。	対策済(ゾーン30、外側線、減速ドット、イメージランプ、ベンガラカラー舗装、クロスマーク、ドット線)	-	-	対策済	
51	大穴小学校	5039242	通学路	市道第00-119号線 市道第00-120号線	大穴南1丁目・南三咲3丁目の境目のT字路	交通量が多く、歩道が狭い。	道路管理者(市道路部)：クロスマーク(T字)、注意看板(子供多し徐行)を再設置、注意看板(横断者注意)を新設	道路部	R4.2	R4.2	

点検区分	学校番号	学校名	点検番号	通学路区分	路線名	場所・道路形状	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	施行予定日	施行済日
52	大穴北小学校	5039243	通学経路	市道第63-051号線 市道第63-053号線	大穴北8丁目地先	交通量が多いが歩道も無く、道幅も狭い。	警察(船橋東警察署)：横断歩道設置検討	船橋東警察署	順次実施予定	R4.12	
		5039244	通学路	市道第00-120号線	三咲4丁目2号公園付近	交通量が多いが歩道も無く、道幅も狭い。	①道路管理者(市道路部)：ゼブラ帯、ベンガラ(ミストグリップ)を新設。路面標示(学童注意)、クロスマークを再設置 ②教育委員会(保健体育課)：注意看板交換	①道路部 ②保健体育課	①R4.2 ②R3.8以降順次実施予定	①R4.2 ②R3.8(1枚交換、1枚設置)	
		5039245	通学経路	市道第00-121号線	大穴第2号公園付近	交通量が多いにも関わらず、歩道と車道の区別なし。	道路管理者(市道路部)：注意看板(事故多しスピード落とせ)、注意看板(学童横断注意)、ベンガラ(ミストグリップ)を新設。クロスマークを再設置	道路部	R4.2	R4.2(注意看板のみR3.9)	
		5039246	通学路	市道第00-121号線 市道第63-005号線 市道第63-027号線	大穴北3丁目地先	交通量が多いが歩道も無く、道幅も狭い。	道路管理者(市道路部)：ドット線、ゼブラ帯、外側線を再設置	道路部	R4.2	R4.2	
		5039247	通学路	市道第64-074号線	三咲6丁目地先	見通しが悪く、車と接触しそうになる。	対策済(通学路道路標識、道路標示)	-	-	対策済	
		5039248	通学路	市道第00-011号線	大穴北2丁目地先	交通量が多く、歩道が狭い。	道路管理者(市道路部)：外側線を新設	道路部	R4.2	R4.2	
		5039249	通学経路	市道第63-047号線	大穴北1丁目地先	交差点と判らず、車がスピードを落とさず侵入。	①道路管理者(市道路部)：クロスマーク、クロスマーク(T字)を新設 ②警察(船橋東警察署)：停止線補修	①道路部 ②船橋東警察署	①R4.2 ②順次実施予定	①R4.2 ②R4.1	
		5039250	通学路	市道第00-121号線 市道第64-040号線	大穴第2号公園付近	交差点と判らず、車がスピードを落とさず侵入。	道路管理者(市道路部)：誘導マーカールを新設	道路部	R4.2	R4.2	
		5039251	通学路	市道第63-048号線	大穴第3号公園付近	急なまがり角で見通しが悪く、車と接触しそうになる。	①道路管理者(市道路部)：ベンガラ(ミストグリップ)、路面標示(幅員狭し)、クロスマーク(T字)、外側線、グリーンベルトを再設置 ②警察(船橋東警察署)：横断歩道再塗装	①道路部 ②船橋東警察署	①R4.2 ②順次実施予定	①R4.2 ②R3	
		5039252	通学路	市道第63-007号線	三咲8丁目地先	急なまがり角で見通しが悪く、車と接触しそうになる。	道路管理者(市道路部)：減速ドットを新設。センターラインを再設置	道路部	R4.2	R4.2	
		5039253	通学路	市道第00-120号線	三咲8丁目公園前付近	交通量が多いが歩道も無く、道幅も狭い。	①道路管理者(市道路部)：注意看板(事故多しスピード落とせ)、注意看板(とび出し注意)を再設置 ②警察(船橋東警察署)：道路標識増設	①道路部 ②船橋東警察署	①R4.2 ②順次実施予定	①R3.9 ②R5.1	
		53	豊富小学校	5039254	通学経路	市道第00-005号線 市道第73-014号線	金堀町651地先三叉路	交通量が多く、横断するのが困難。	①道路管理者(市道路部)：ラバーポール、ドット線、外側線を新設。ベンガラ(ニート)、外側線を再設置	①道路部	R4.2
5039255	通学経路			県道夏見小室線 市道第00-107号線	特別支援学校金堀校舎入口(バス停)T字路	見通しが悪く、車と接触しそうになる。	①道路管理者(市道路部)：路面標示(とび出し注意)を再設置 ②道路管理者(葛南土木事務所)：歩道にラバーポール設置	①道路部 ②葛南土木事務所	①R4.2 ②順次実施予定	①R4.2 ②R4.3	

点検区分	学校番号	学校名	点検番号	通学路区分	路線名	場所・道路形状	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	施行予定日	施行済日	
	54	小室小学校	5039256	通学経路	市道第79-048号線 市道第79-049号線	小室町148地先カーブ	見通しが悪く、車と接触しそうになる。	道路管理者(市道路部)：注意看板(歩行者注意)を新設	道路部	R4.2	R3.9	
			5039257	通学経路	市道第79-068号線 市道第79-093号線 市道第79-094号線	小室町1030地先三叉路	道路が狭いが自動車の通行量が多く、事故も多い。	道路管理者(市道路部)：注意看板(横断者注意)、外側線、ドット線、ゼブラ帯を新設	道路部	R4.2	R4.2(注意看板のみR3.9)	
			5039258	通学経路	市道第79-060号線 市道第79-061号線	小室町3345カーブ	急なまがり角で見通しが悪く、車と接触しそうになる。	道路管理者(市道路部)：外側線を新設	道路部	R4.2	R4.2	
	55	塚田南小学校	5039259	通学路	市道第22-041号線	北本町1丁目地先	「止まれ」の道路標示が消えかかっている	対策済(横断歩道あり。一時停止の交通規制がかかっていないため、「止まれ」の道路標示は意図的に消している)	-	-	-	対策済
			5039260	通学路	市道第22-034号線	北本町1丁目地先	見通しが悪い	道路管理者(市道路部)：路面標示(学童注意)を新設	道路部	R4.2	R4.2	
			5039261	通学路	市道第00-193号線	北本町1、2丁目と山手1、3丁目の間	歩道が狭いが歩行者の交通量が多い	対策済(歩車分離、ガードレール、一部歩道拡幅)	-	-	-	対策済