

R5 年度 船橋市通学路交通安全プログラム点検箇所における対策一覧

点検区分	学校番号	学校名	点検番号	通学路区分	路線名	場所	通学路の状況・危険の内容	対策内容等	事業主体	施行予定日	施行済日
定期	7	市場小学校	50500701	通学路	第00-039号線 第00-040号線 第21-007号線	夏見1丁目地先	歩行者用信号の青の時間が短い。右左折の車両との接触の危険がある。	歩行者用信号の時間を2~3秒延長する。	船橋警察署	-	
			50500702a	通学路	第00-040号線	夏見1丁目地先	交通量が多く、歩道が狭い。歩道が狭く、すれ違うときに危険がある。	自転車の通り道を示す青い矢印を設置する。	道路維持課	-	
			50500702b	通学路	第00-040号線	夏見1丁目地先	交通量が多く、歩道が狭い。歩道が狭く、すれ違うときに危険がある。	「自転車は降りて走行」の看板を付ける。	道路維持課	-	
			50500702c	通学路	第00-040号線	夏見1丁目地先	交通量が多く、歩道が狭い。歩道が狭く、すれ違うときに危険がある。	設置済みの看板を見やすいように向きを修正する。	保健体育課	-	
	18	三咲小学校	50501801a	通学路	第65-030号線	二和東5丁目地先	交通量が多いが歩道がなく、道幅も狭い。歩道がないため、児童が通学するのに危険である。	道路の優先関係を分かりやすくするため、T字と斜線のドットを入れる。	道路維持課	-	
			50501801b	通学路	第65-030号線	二和東5丁目地先	交通量が多いが歩道がなく、道幅も狭い。歩道がないため、児童が通学するのに危険である。	外側線とグリーンベルトを新しく引く。	道路維持課	-	
			50501802a	通学路	第65-030号線	二和東5丁目地先	交通量が多いが歩道がなく、道幅も狭い。歩道がないため、児童が通学するのに危険である。	道路の優先関係を分かりやすくするため、T字と斜線のドットを入れる。	道路維持課	-	
			50501802b	通学路	第65-030号線	二和東5丁目地先	交通量が多いが歩道がなく、道幅も狭い。歩道がないため、児童が通学するのに危険である。	外側線とグリーンベルトを新しく引く。	道路維持課	-	
			50501803a	通学路	第65-030号線	三咲2丁目地先	交通量が多く、歩道が狭い。	外側線上のオレンジボールの設置については歩行者の妨げとなるため設置を見合わせる。	道路計画課	-	
			50501803b	通学路	第65-030号線	三咲2丁目地先	交通量が多く、歩道が狭い。	横断歩道前後に車両が駐車しないように、オレンジボールを設置する。	道路維持課	-	
			50501804	通学路	第00-009号線	三咲2丁目地先	交通量が多いにも関わらず、歩道と車道の区別がない。歩道がないため、児童が通学するのに危険である。	外側線を道路両側に引き、グリーンベルトを道路片側（南側）に引く。	道路維持課	-	
			50501805a	通学路	第00-114号線	二和東5丁目地先	交通量が多く、歩道が狭い。	グリーンベルト等、できるハード面の対策はすでに取られている。	道路維持課	-	
	50501805b	通学路	第00-114号線	二和東5丁目地先	交通量が多く、歩道が狭い。	学校での見守りを行っていただく。	学校・保護者	-			
	19	二和小学校	50501901a	通学路	第65-043号線 第54-037号線	南三咲2丁目地先	交通量が多いにも関わらず、歩道と車道の区別がない。	注意看板の交換	保健体育課	-	
			50501901b	通学路	第65-043号線 第54-037号線	南三咲2丁目地先	交通量が多いにも関わらず、歩道と車道の区別がない。	路面標示（通学路注意）の設置	道路維持課	-	
			50501901c	通学路	第65-043号線 第54-037号線	南三咲2丁目地先	交通量が多いにも関わらず、歩道と車道の区別がない。	該当箇所の東側の車幅が広がった場所に外側線を引く。	道路維持課	-	
			50501901d	通学路	第65-043号線 第54-037号線	南三咲2丁目地先	交通量が多いにも関わらず、歩道と車道の区別がない。	一時停止の路面標示については、優先関係がはっきりしていることから、設置できない。	船橋東警察署	-	
			50501901e	通学路	第65-043号線 第54-037号線	南三咲2丁目地先	交通量が多いにも関わらず、歩道と車道の区別がない。	横断歩道に歩行者たまりを設置する。（警察協議中）	道路維持課	-	
			50501902a	通学経路	第65-043号線 第54-037号線	二和東1丁目地先	交通量が多く、横断するのが困難。	車が減速しやすいように、路面標示にドットを入れる。	道路維持課	-	
			50501902b	通学経路	第65-043号線 第54-037号線	二和東1丁目地先	交通量が多く、横断するのが困難。	標識のイラストを子供の入ったものに変更する。	船橋東警察署	-	
50501903a			通学路	第65-042号線 第00-010号線	二和西3丁目地先	交通量が多く、横断するのが困難。	止まれの路面標示の周りにカラー舗装を追加する。	道路維持課	-		
50501903b			通学路	第65-042号線 第00-010号線	二和西3丁目地先	交通量が多く、横断するのが困難。	グリーンベルトの塗り直し対策済み。	道路計画課	-		
50501903c			通学路	第65-042号線 第00-010号線	二和西3丁目地先	交通量が多く、横断するのが困難。	スクールゾーンに許可なく進入してくる車への取締りを強化する。	船橋東警察署	-		
50501904			通学路	県道夏見小室線	南三咲2丁目地先	交通量が多く、歩道が狭い。	学校等での見守りを行っていただく。	学校・保護者	-		

点検区分	学校番号	学校名	点検番号	通学路区分	路線名	場所	通学路の状況・危険の内容	対策内容等	事業主体	施行予定日	施行済日
24	法典小学校	50502401a	通学経路	第28-020号線	上山町3丁目地先	交通量が多いが歩道がなく、道幅も狭い。停止線で止まっても、右左折で侵入してきた車とすれ違うことができない。	停止線の位置を下げると、車が侵入しやすくなるため、効果がない。	船橋警察署	-		
		50502401b	通学経路	第28-020号線	上山町3丁目地先	交通量が多いが歩道がなく、道幅も狭い。停止線で止まっても、右左折で侵入してきた車とすれ違うことができない。	学校等の見守りで対応していただく。	学校・保護者	-		
		50502402a	通学経路	第28-017号線 第28-028号線	上山町3丁目地先	交通量が多いが歩道がなく、道幅も狭い。停止線で止まっても、右左折で侵入してきた車とすれ違うことができない。	停止線の位置を下げると、車が侵入しやすくなるため、効果がない。	船橋警察署	-		
		50502402b	通学経路	第28-017号線 第28-028号線	上山町3丁目地先	交通量が多いが歩道がなく、道幅も狭い。停止線で止まっても、右左折で侵入してきた車とすれ違うことができない。	学校等の見守りで対応していただく。	学校・保護者	-		
		50502403	通学路	第00-181号線 第28-053号線	上山町3丁目地先	児童が階段を勢いよく降りていきそのまま飛び出してしまうことが多い。	階段の下の段にラバーポールを設置する。	道路維持課	-		
		50502404a	通学路	第00-181号線	上山町2丁目地先	交通量が多いが歩道がなく、道幅も狭い。抜け道として使われているが、すれ違うことができない。対向車が来たときにはどちらかが大通りまで戻らなければならず、大通りに戻ることも難しい。	外側線については、道路の幅員が狭いため、設置不可。	道路計画課	-		
		50502404b	通学路	第00-181号線	上山町2丁目地先	交通量が多いが歩道がなく、道幅も狭い。抜け道として使われているが、すれ違うことができない。対向車が来たときにはどちらかが大通りまで戻らなければならず、大通りに戻ることも難しい。	学校等の見守りで対応していただく。	学校・保護者	-		
		50502405	通学路	第28-016号線	上山町2丁目地先	交通量が多いが歩道がなく、道幅も狭い。右左折で侵入してきた車とすれ違うことができない。電柱もあり、とても狭い。	外側線を追加する。	道路維持課	-		
28	塚田小学校	50502801	通学路	第00-193号線	前貝塚町地先	交通量が多く、歩道が狭い。	注意看板やグリーンベルトをすでに対策済み	道路計画課	-		
		50502802	通学路	第00-181号線	前貝塚町地先	交通量が多く、歩道が狭い。	注意看板の設置	保健体育課	-		
		50502803	通学路	第24-022号線 第24-025号線 第29-008号線	行田1丁目地先	交通量が多く、歩道が狭い。	カラー舗装の実施	道路維持課	-		
		50502804a	通学路	第00-193号線	前貝塚町地先	交通量が多く、歩道が狭い。	注意看板の設置	保健体育課	-		
		50502804b	通学路	第00-193号線	前貝塚町地先	交通量が多く、歩道が狭い。	外側線の設置	道路維持課	-		
31	前原小学校	50503101	通学路	第42-069号	前原西2丁目地先	交通量が多く、歩道が狭い。	時間規制については、令和5年3月にゾーン30を導入済みであり、その効果検証を先に行うため、実施不可。	船橋東警察署	-		
		50503102a	通学路	第42-073号	前原西3丁目地先	交通量が多いにも関わらず、歩道と車道の区別がない。	ガードレールの設置については、相互通行だと道の幅員が7.65m以上必要であるが、当該道路は4m未満であるため、設置不可。	道路計画課	-		
		50503102b	通学路	第42-073号	前原西3丁目地先	交通量が多いにも関わらず、歩道と車道の区別がない。	看板の脚が折れているものがあるため、看板を付け替える。	保健体育課	-		
		50503103	通学路	第42-073号	前原西3丁目地先	カーブミラーが壊れていて、強風で落ちそうで危険。	カーブミラーの補修は完了済み。	道路維持課	-		
		50503104a	通学路	第42-073号	前原西3丁目地先	交通量が多いにも関わらず、歩道と車道の区別がない。	グリーンベルトについては、幅員が狭いため、設置不可。	道路計画課	-		
		50503104b	通学路	第42-073号	前原西3丁目地先	交通量が多いにも関わらず、歩道と車道の区別がない。	路面標示（文字）が消えかかっているため、塗り直しを行う。	道路維持課	-		
		50503105a	通学経路	国道296号	前原西2丁目地先	交通量が多いが、ガードレールがない。	ガードレールについては、歩道がさらに狭くなるため、設置が難しい。	葛南土木事務所	-		
		50503105b	通学経路	国道296号	前原西2丁目地先	交通量が多いが、ガードレールがない。	横断歩道に車止めのポールを設置する。	葛南土木事務所	-		
		50503106	通学路	県道長沼船橋線	前原西3丁目地先	暗い。	登下校時に街灯を点灯できるように、照度計を調整する。	葛南土木事務所	-		
		50503107a	通学路	県道津田沼停車場前原線	前原西2丁目地先	交通量が多く、歩道が狭い。	ガードレールの設置については、歩道がさらに狭くなってしまうので、設置不可。	葛南土木事務所	-		
50503107b	通学路	県道津田沼停車場前原線	前原西2丁目地先	交通量が多く、歩道が狭い。	車止めのポールについては、店舗や建物の出入り口となっているため、設置不可。	葛南土木事務所	-				

点検区分	学校番号	学校名	点検番号	通学路区分	路線名	場所	通学路の状況・危険の内容	対策内容等	事業主体	施行予定日	施行済日
	32	中野木小学校	50503201a	通学路	第00-156号線 第42-015号線	前原西4丁目地先	交通量が多いが歩道がなく、道幅も狭い。	横断歩道の設置を行う。	船橋東警察署	-	
			50503201b	通学路	第00-156号線 第42-015号線	前原西4丁目地先	交通量が多いが歩道がなく、道幅も狭い。	開発事業による整備計画予定。	道路計画課	-	
			50503202	通学路	第40-020号線	中野木1丁目地先	交通量が多く、歩道が狭い。	南側（変則五差路の手前）に横断歩道を設置する予定あり。登下校の際に当該横断歩道を利用してもらう。	船橋東警察署	-	
緊急	23	金杉台小学校	50592301	通学路	第66-024号線	二和西1丁目地先	交差点の見通しが悪く、危険。	用地買収して道路を拡幅し、交差点を改良する。	道路建設課	-	
	52	大穴北小学校	50595201	通学路	第63-002号線	大穴北4丁目地先	道幅が狭く、歩道がない。	用地買収して道路を拡幅し、歩道を設置する。	道路建設課	-	
	11	葛飾小学校	50591101	通学路	第25-041号線ほか	印内1丁目付近	交通量が多く、歩道が狭い。	ゾーン30プラス導入。	道路建設課	R6年度	
	38	七林小学校	50593801	通学路	第57-001号線	七林町436地先	グリーンベルトにより歩車道が分離されているが、自動車の交通量が多く危険。	縁石の設置による、より安全な歩行空間の確保。	道路建設課	R6年度	
	1	船橋小学校	50590101	通学路	第14-070号線	本町4丁目地先	当該道路は一部通学路となっているが、自動車が抜け道として利用することがあり、危険である。	歩行者優先の歩きやすい道路（歩車共存道路）の設置。	道路建設課	R7年度	
	2	湊町小学校	50590201	通学路	第12-025号線ほか	湊町1丁目付近	交通量が多く、歩道が狭い。	ゾーン30プラス導入。	道路建設課	R6年度	