

R6 年度 船橋市通学路交通安全プログラム点検箇所における対策一覧

点検区分	学校番号	学校名	点検番号	通学路区分	路線名	場所	通学路の状況・危険の内容	対策内容等	事業主体	施行予定日	施行済日
定期	1	船橋小学校	50600101a	通学路	第14-073号線	本町4丁目地先	交通量が多く、歩道が狭い。	対策済（一方通行で、朝夕の交通規制があり、路側帯を多めに取るように外側線を引くなど取れる対策は取られている。）	-	-	対策済
			50600101b	通学路	第14-073号線	本町4丁目地先	交通量が多く、歩道が狭い。	スクールゾーンに許可なく進入してくる車への取締りを強化する。	船橋警察署	-	
			50600102	通学路	県道（船橋松戸線） 第14-092号線	本町6丁目地先	交通量が多く、横断するのが困難。	横断歩道の設置を検討する。	船橋警察署	-	
			50600103a	通学路	第14-082号線	本町4丁目地先	交通量が多く、歩道が狭い。	薄くなったベンガラ舗装を塗り直す。	道路維持課	-	
			50600103b	通学路	第14-082号線	本町4丁目地先	交通量が多く、歩道が狭い。	薄くなった『学童注意』の路面標示、ドット線、クロスマークを塗り直す。	道路維持課	-	
	2	湊町小学校	50600201a	通学路	第12-025号線 第12-044号線	湊町1丁目地先	見通しが悪く、車と接触しそうになる。	薄くなった横断歩道を塗り直す。	船橋警察署	-	
			50600201b	通学路	第12-025号線 第12-044号線	湊町1丁目地先	見通しが悪く、車と接触しそうになる。	減速ドットの路面標示を設置する。	道路維持課	-	
			50600201c	通学路	第12-025号線 第12-044号線	湊町1丁目地先	見通しが悪く、車と接触しそうになる。	止まれを強調する標示が薄くなっている ので塗り直す。	道路維持課	-	
			50600201d	通学路	第12-025号線 第12-044号線	湊町1丁目地先	見通しが悪く、車と接触しそうになる。	注意看板を設置する。	保健体育課	-	
			50600202a	通学路	国道 第00-163号線	宮本2丁目地先	交差点があることが分かりにくく、車が スピードを落とさず進入してくる。	注意看板を設置する。	道路維持課	-	
			50600202b	通学路	国道 第00-163号線	宮本2丁目地先	交差点があることが分かりにくく、車が スピードを落とさず進入してくる。	注意看板の設置を検討する。	葛南土木事務所	-	
	29	行田東小学校	50602901a	通学路	第23-006号線	山手2丁目地先	交通量が多いにも関わらず、歩道と車道 の区別がない。	オレンジポールを増設し、折れている ポールは交換する。	道路維持課	-	
			50602901b	通学路	第23-006号線	山手2丁目地先	交通量が多いにも関わらず、歩道と車道 の区別がない。	薄くなったグリーンベルトを塗り直す。	道路維持課	-	
			50602901c	通学路	第23-006号線	山手2丁目地先	交通量が多いにも関わらず、歩道と車道 の区別がない。	通学児童に注意を促す横断幕を設置す る。	道路維持課	-	
			50602901d	通学路	第23-006号線	山手2丁目地先	交通量が多いにも関わらず、歩道と車道 の区別がない。	注意看板を設置する。	道路維持課	-	
	30	行田西小学校	50603001a	通学路	第25-001号線	印内3丁目地先	見通しの悪い坂道で、登下校中に自転車 がかなりのスピードでくたってくる。	ゼブラゾーンに沿って、オレンジポール を設置する。	道路維持課	-	
			50603001b	通学路	第25-001号線	印内3丁目地先	見通しの悪い坂道で、登下校中に自転車 がかなりのスピードでくたってくる。	薄くなったドット線、クロスマーク、と び出し注意の路面標示を塗り直す。	道路維持課	-	
			50603001c	通学路	第25-001号線	印内3丁目地先	見通しの悪い坂道で、登下校中に自転車 がかなりのスピードでくたってくる。	坂道に沿って、グリーンのライン状のカ ラー舗装をする。	道路維持課	-	
			50603001d	通学路	第25-001号線	印内3丁目地先	見通しの悪い坂道で、登下校中に自転車 がかなりのスピードでくたってくる。	破損しているポールを交換する。	道路維持課	-	
			50603001e	通学路	第25-001号線	印内3丁目地先	見通しの悪い坂道で、登下校中に自転車 がかなりのスピードでくたってくる。	注意看板を交換する。	保健体育課	-	
50603002			通学路	第25-020号線 第25-019号線	印内3丁目地先	交通量が多く、横断するのが困難。	薄くなった止まれの路面標示を塗り直 す。	船橋警察署	-		

点検区分	学校番号	学校名	点検番号	通学路区分	路線名	場所	通学路の状況・危険の内容	対策内容等	事業主体	施行予定日	施行済日
	37	芝山西小学校	50603701a	通学路	第51-049号線 第37-009号線	芝山2丁目地先	急坂の出口で、乗用車や自転車が下るときにスピードが出て危険。	坂を下ったつきあたりのT字路のガードレールに「横断者注意」の横断幕を設置する。	道路維持課	-	
			50603701b	通学路	第51-049号線 第37-009号線	芝山2丁目地先	急坂の出口で、乗用車や自転車が下るときにスピードが出て危険。	歩道と歩道をつなぐように路面をグリーンでカラー舗装する。	道路維持課	-	
			50603701c	通学路	第51-049号線 第37-009号線	芝山2丁目地先	急坂の出口で、乗用車や自転車が下るときにスピードが出て危険。	薄くなったドット線を塗り直す。	道路維持課	-	
	39	薬円台小学校	50603901	通学路	第00-146号線 第47-023号線	薬円台4丁目地先	交通量が多いが歩道がなく、道幅も狭い。	スピードを出す自転車に対する注意看板を設置する。	道路維持課	-	
			50603902a	通学路	第00-017号線 第58-018号線	習志野台4丁目地先	横断歩道があるが、交通量も多く危険であるため。	横断歩道の歩行者たまりの外側にラバーポールを設置する。	道路維持課	-	
			50603902b	通学路	第00-017号線 第58-018号線	習志野台4丁目地先	横断歩道があるが、交通量も多く危険であるため。	薄くなったドット線を塗り直す。	道路維持課	-	
			50603902c	通学路	第00-017号線 第58-018号線	習志野台4丁目地先	横断歩道があるが、交通量も多く危険であるため。	スピードを出す自転車に対する注意看板を設置する。	道路維持課	-	
			50603903	通学路	第58-016号線	習志野台4丁目地先	交通量が多いが歩道がなく、道幅も狭い。	道路の片側にグリーンベルトを新しく引き、外側線を塗り直す。	道路維持課	-	
	40	薬円台南小学校	50604001a	通学路	第47-050号線 第47-052号線 第47-089号線	薬円台2丁目地先	スクールゾーンにも関わらず、車が進入してくる。	外側線を引き直し、車両の通れる幅を狭くして車両のスピード抑制対策をする。	道路維持課	-	
			50604001b	通学路	第47-050号線 第47-052号線 第47-089号線	薬円台2丁目地先	スクールゾーンにも関わらず、車が進入してくる。	外側線を引き、グリーンベルトを片側に設置する。	道路維持課	-	
			50604002a	通学路	第47-051号線 第47-052号線	薬円台1丁目地先	交通量が多いにも関わらず、歩道と車道の区別がない。	交差点（T字路）であることをわかりやすくするためカラー舗装する。	道路維持課	-	
			50604002b	通学路	第47-051号線 第47-052号線	薬円台1丁目地先	交通量が多いにも関わらず、歩道と車道の区別がない。	この先に交差点があることを示す注意看板を設置する。	道路維持課	-	
			50604003	通学路	第00-024号線	薬円台2丁目地先	交通量が多く、歩道が狭い。	歩道の拡幅を行う。	道路建設課	-	
	42	三山小学校	50604201a	通学路	第45-104号線	三山3丁目地先	交通量が多く、横断するのが困難。	オレンジポールを設置する。	道路維持課	-	
			50604201b	通学路	第45-104号線	三山3丁目地先	交通量が多く、横断するのが困難。	薄くなった外側線とグリーンベルトを塗り直す。	道路維持課	-	
50604201c			通学路	第45-104号線	三山3丁目地先	交通量が多く、横断するのが困難。	薄くなったドット線とクロスマークを塗り直す。	道路維持課	-		
50604202a			通学路	第45-104号線 第45-113号線	三山2丁目地先	坂の上で見通しが悪く、交通量も多く危険。	薄くなったベンガラ舗装を塗り直す。	道路維持課	-		
50604202b			通学路	第45-104号線 第45-113号線	三山2丁目地先	坂の上で見通しが悪く、交通量も多く危険。	薄くなったドット線とクロスマークを塗り直す。	道路維持課	-		

点検区分	学校番号	学校名	点検番号	通学路区分	路線名	場所	通学路の状況・危険の内容	対策内容等	事業主体	施行予定日	施行済日
	43	三山東小学校	50604301	通学路	第00-148号線	三山6丁目地先	見通しが悪く、車と接触しそうになる。	グリーンベルトを新たに設置する。	道路維持課	-	
			50604302	通学路	第45-139号線	三山6丁目地先	交通量が多いにも関わらず、歩道と車道の区別がない。	注意看板を交換する。	保健体育課	-	
緊急	20	八木が谷小学校	50692001	通学路	第00-007号線 第00-111号線 第70-035号線	みやぎ台1丁目地先	交通量が多いが歩道がなく、道幅も狭い。	グリーンのライン状のカラー舗装をする。	道路維持課	-	
			50692002a	通学路	第67-055号線	咲が丘3丁目地先	交通量が多いが歩道がなく、道幅も狭い。	速度落とせの路面標示を設置する。(水道工事終了後、本復旧工事にて施工)	業者	-	
			50692002b	通学路	第67-055号線	咲が丘3丁目地先	交通量が多いが歩道がなく、道幅も狭い。	交差点にベンガラ舗装を行う。(水道工事終了後、本復旧工事にて施工。)	業者	-	
	32	中野木小学校	50693201	通学路	第00-153号線	前原西4丁目地先	交通量が多いにも関わらず、歩道と車道の区別がない。	歩道を設置する。	道路建設課	-	