

R7 年度 船橋市通学路交通安全プログラム点検箇所における対策一覧

点検区分	学校番号	学校名	点検番号	通学路区分	路線名	場所	通学路の状況・危険の内容	対策内容等	事業主体	施行予定日	施行済日
定期	8	海神小学校	50700801a	通学路	第00-166号線	海神2丁目地先	スクールゾーンにも関わらず、車が進入してくる。	看板を交換する。(スクールゾーンにつながる道路に左折は時間帯で通行禁止を伝える内容の看板を設置する。)	保健体育課	-	
			50700801b	通学路	第00-166号線	海神2丁目地先	スクールゾーンにも関わらず、車が進入してくる。	看板を交換する。(スクールゾーンにつながる道路に直進は時間帯で通行禁止を伝える内容の看板を設置する。)	道路維持課	-	
			50700802	通学路	第14-003号線	海神2丁目地先	歩車道が分離されているが、自転車の交通量が多く危険。	自転車は降りて通行をするよう促す路面標示を2ヶ所設置する。	道路維持課	-	
9	西海神小学校	50700901a	通学路	第00-050線	海神5丁目地先	坂道でスピードを出す自転車等が多く危険。	歩道を走行する自転車に対し、歩行者に注意、降りて通行、車道へ出るように促す注意看板の新規設置や交換をする。	道路維持課	-		
		50700901b	通学路	第00-050線	海神5丁目地先	坂道でスピードを出す自転車等が多く危険。	路面標示(減速ドット)を設置する。	道路維持課	-		
		50700901c	通学路	第00-050線	海神5丁目地先	坂道でスピードを出す自転車等が多く危険。	薄くなった止まれの路面標示を塗り直す。	船橋警察署	-		
		50700902a	通学路	第05-008線 第05-010線	海神5丁目地先	交通量が多いにも関わらず、歩道と車道の区別がない。	路面標示(学童通学注意)を設置する。	道路維持課	-		
		50700902b	通学路	第05-008線 第05-010線	海神5丁目地先	交通量が多いにも関わらず、歩道と車道の区別がない。	薄くなったクロスマークとドット線を塗り直す。	道路維持課	-		
		50700902c	通学路	第05-008線 第05-010線	海神5丁目地先	交通量が多いにも関わらず、歩道と車道の区別がない。	薄くなったクロスマークを塗り直す。	道路維持課	-		
		50700902d	通学路	第05-008線 第05-010線	海神5丁目地先	交通量が多いにも関わらず、歩道と車道の区別がない。	注意看板(とびだし注意)を交換する。	道路維持課	-		
		50700903	通学路	第05-048線 第00-167線 第00-168線	海神4丁目地先	交通量が多く、横断するのが困難。	ラバーポールを設置する。	道路維持課	-		
50700904	通学路	第00-185線	西船2丁目地先	交通量が多く、歩道が狭い。	薄くなった横断歩道アリの路面標示を塗り直す。	道路維持課	-				
12	小栗原小学校	50701201a	通学路	第01-022号線	本中山2丁目地先	交通量が多く、歩道が狭い。	薄くなったグリーンベルトを塗り直す。	道路維持課	-		
		50701201b	通学路	第01-022号線	本中山2丁目地先	交通量が多く、歩道が狭い。	劣化した側溝の蓋を修繕する。	道路維持課	-		
		50701201c	通学路	第01-022号線	本中山2丁目地先	交通量が多く、歩道が狭い。	薄くなったカラー舗装を塗り直す。	道路維持課	-		
		50701201d	通学路	第01-022号線	本中山2丁目地先	交通量が多く、歩道が狭い。	薄くなったクロスマークと外側線の路面標示を塗り直す。	道路維持課	-		
		50701202a	通学路	第00-053号線 第00-055号線 第01-026号線	本中山3丁目地先	見通しが悪く、車と接触しそうになる。	ラバーポールを設置する。	道路維持課	-		
		50701202b	通学路	第00-053号線 第00-055号線 第01-026号線	本中山3丁目地先	見通しが悪く、車と接触しそうになる。	劣化した側溝の蓋を修繕する。	道路維持課	-		
		50701203a	通学路	第00-055号線	二子町493地先	見通しが悪く、車と接触しそうになる。	交差点にカラー舗装を行う。	道路維持課	-		
		50701203b	通学路	第00-055号線	二子町493地先	見通しが悪く、車と接触しそうになる。	破損した金属ポールを交換する。	道路維持課	-		
		50701204a	通学路	第01-030号線	本中山3丁目地先	狭い橋で朝の交通量が多く危険。	薄くなったゾーン30の路面標示を塗り直す。	道路維持課	-		
		50701204b	通学路	第01-030号線	本中山3丁目地先	狭い橋で朝の交通量が多く危険。	薄くなったクロスマークの路面標示を塗り直す。	道路維持課	-		
		50701204c	通学路	第01-030号線	本中山3丁目地先	狭い橋で朝の交通量が多く危険。	薄くなったカラー舗装を塗り直す。	道路維持課	-		
		50701204d	通学路	第01-030号線	本中山3丁目地先	狭い橋で朝の交通量が多く危険。	交差点にカラー舗装を行う。	道路維持課	-		

点検区分	学校番号	学校名	点検番号	通学路区分	路線名	場所	通学路の状況・危険の内容	対策内容等	事業主体	施行予定日	施行済日
25	丸山小学校	50702501	通学路	第31-010号線	丸山4丁目地先	交通量が多く、歩道が狭い。	注意看板を交換する。	保健体育課	-		
		50702502a	通学路	第00-179号線	丸山3丁目地先	交通量が多く、横断するのが困難。	路面標示（減速マーク）を設置する。	道路維持課	-		
		50702502b	通学路	第00-179号線	丸山3丁目地先	交通量が多く、横断するのが困難。	薄くなったカラー舗装を塗り直す。	道路維持課	-		
		50702503a	通学路	第00-179号線	丸山3丁目地先	交通量が多く、歩道が狭い。	路面標示（減速マーク）を設置する。	道路維持課	-		
		50702503b	通学路	第00-179号線	丸山3丁目地先	交通量が多く、歩道が狭い。	グリーンベルトを設置する。	道路維持課	-		
		50702504a	通学路	第31-010号線	丸山3丁目地先	交通量が多いが歩道がなく、道幅も狭い。	薄くなった路面標示（ダイヤマーク）を塗り直す。	船橋警察署	-		
		50702504b	通学路	第31-010号線	丸山3丁目地先	交通量が多いが歩道がなく、道幅も狭い。	劣化した横断歩道を示す道路標識を交換する。	船橋警察署	-		
		50702504c	通学路	第31-010号線	丸山3丁目地先	交通量が多いが歩道がなく、道幅も狭い。	路面標示（学童注意）を設置する。	道路維持課	-		
26	法典東小学校	50702601	通学路	主要地方道 市川印西線（県道）	馬込町942地先	歩車道が分離されているが、自転車の交通量が多く危険。	自転車に歩行者に注意するように促す路面標示を歩道に設置する。	葛南土木事務所	-		
		50702602	通学路	主要地方道 船橋我孫子線（県道）	丸山5丁目地先	歩車道が分離されているが、自転車の交通量が多く危険。	注意看板を交換する。	保健体育課	-		
		50702603a	通学路	第00-178号線	丸山5丁目地先	交通量が多いが歩道がなく、道幅も狭い。	グリーンベルトを設置する。	道路維持課	-		
		50702603b	通学路	第00-178号線	丸山5丁目地先	交通量が多いが歩道がなく、道幅も狭い。	交差点にカラー舗装を行う。	道路維持課	-		
		50702604	通学路	第32-051号線	馬込西1丁目地先	交通量が多いが歩道がなく、道幅も狭い。	グリーンベルトを設置する。	道路維持課	-		
		50702605	通学路	主要地方道 市川印西線（県道）	馬込西1丁目地先	児童が歩行する場所にグレーチングがあり危険。	グレーチングは道路の排水を目的として設置されているため撤去はできない。	-	-		
41	田喜野井小学校	50704101	通学路	第00-152号線 第44-037号線	田喜野井3丁目地先	交通量が多く、横断するのが困難。	交差点にカラー舗装を行う。	道路維持課	-		
		50704102	通学路	第44-103号線 第44-137号線	田喜野井3丁目地先	交通量が多く、横断するのが困難。	路面標示（校門注意）を設置する。	道路維持課	-		
		50704103a	通学路	第44-104号線	田喜野井1丁目地先	見通しが悪く、車と接触しそうになる。	路面標示（学童注意）を設置する。	道路維持課	-		
		50704103b	通学路	第44-104号線	田喜野井1丁目地先	見通しが悪く、車と接触しそうになる。	薄くなったクロスマークを塗り直す。	道路維持課	-		
44	高根台第二小学校	50704401	通学路	第00-012号線 第00-013号線	高根台3丁目地先	交通量が多く、歩道が狭い。	金属ポールを設置する。	道路維持課	-		
		50704402a	通学路	第00-013号線	高根台5丁目地先	歩車道が分離されているが、自転車の交通量が多く危険。	看板を設置する。（自転車に降りて通行するように促す内容）	道路維持課	-		
		50704402b	通学路	第00-013号線	高根台5丁目地先	歩車道が分離されているが、自転車の交通量が多く危険。	自転車に降りて通行するように促す路面標示を歩道に設置する。	道路維持課	-		
45	高根台第三小学校	50704501a	通学路	第00-127号線	高根台2丁目地先	多くの児童が通行するが横断する際に危険。	薄くなったドット線を塗り直す。	道路維持課	-		
		50704501b	通学路	第00-127号線	高根台2丁目地先	多くの児童が通行するが横断する際に危険。	路面標示（歩行者注意）を設置する。	道路維持課	-		
		50704501c	通学路	第00-127号線	高根台2丁目地先	多くの児童が通行するが横断する際に危険。	グリーンカラー舗装をする。	道路維持課	-		
		50704501d	通学路	第00-127号線	高根台2丁目地先	多くの児童が通行するが横断する際に危険。	歩行者用信号の青の時間を延長できないか検討する。	船橋東警察署	-		
		50704502a	通学路	第55-017号線	高根台6丁目地先	交通量が多いにも関わらず、歩道と車道の区別がない。	薄くなった学童注意の路面標示を塗り直す。	道路維持課	-		
		50704502b	通学路	第55-017号線	高根台6丁目地先	交通量が多いにも関わらず、歩道と車道の区別がない。	薄くなった外側線を塗り直す。	道路維持課	-		
		50704502c	通学路	第55-017号線	高根台6丁目地先	交通量が多いにも関わらず、歩道と車道の区別がない。	薄くなったグリーンベルトを塗り直す。	道路維持課	-		

点検区分	学校番号	学校名	点検番号	通学路区分	路線名	場所	通学路の状況・危険の内容	対策内容等	事業主体	施行予定日	施行済日
	46	高郷小学校	50704601a	通学路	第56-052号線	西習志野1丁目地先	交差点があることが分かりにくく、車がスピードを落とさず進入してくる。	薄くなったドット線を塗り直す。	道路維持課	-	
			50704601b	通学路	第56-052号線	西習志野1丁目地先	交差点があることが分かりにくく、車がスピードを落とさず進入してくる。	路面標示（ドット線、クロスマーク）を設置する。	道路維持課	-	
			50704601c	通学路	第56-052号線	西習志野1丁目地先	交差点があることが分かりにくく、車がスピードを落とさず進入してくる。	薄くなった通学路の路面標示を塗り直す。	道路維持課	-	
			50704601d	通学路	第56-052号線	西習志野1丁目地先	交差点があることが分かりにくく、車がスピードを落とさず進入してくる。	薄くなったドット線とクロスマークを塗り直す。	道路維持課	-	
			50704602	通学路	第56-054号線 第56-071号線 第56-072号線	西習志野3丁目地先	交通量が多く、横断するのが困難。	薄くなったゾーン30の路面標示を塗り直す。	道路維持課	-	
			50704603	通学路	第51-004号線	芝山6丁目地先	車の交通量が非常に多い。	注意看板を交換する。（学童通学注意）	保健体育課	-	
	48	習志野台第二小学校	50704801a	通学路	第58-114号線 第58-116号線	習志野台5丁目地先	交通量が多く、横断するのが困難。	止まれの路面標示の両脇に強調ドットを設置する。	道路維持課	-	
			50704801b	通学路	第58-114号線 第58-116号線	習志野台5丁目地先	交通量が多く、横断するのが困難。	取締りを強化する。	船橋東警察署	-	
			50704802	通学路	第58-114号線	習志野台5丁目地先	歩道はあるが校門前の道路で車の交通量が多く危険。	薄くなった学童注意の路面標示を塗り直す。	道路維持課	-	