◆松が丘1・3丁目地区 (木戸川右岸第二排水区)

浸水被害箇所下流の管渠能力が 不足していることから、浸水被害箇 所上流部の雨水を取り込む管渠を 布設し、準用河川木戸川に放流す る。

平成28年度より工事着手し、令和元年度に工事完了。



状況写真:道路冠水

