旭硝子㈱船橋工場跡地周辺環境調査結果

市では、旭硝子㈱船橋工場跡地に係る汚染土壌除去工事完了後の周辺環境への影響を把握するため、地下水について調査を行いましたので、結果をお知らせします。

調査の結果は以下のとおりで、周辺環境への影響は認められませんでした。

<地下水調査結果>

調査は、工場周辺で平成 21 年 2 月 6 日に実施しました。なお、西側周辺には井戸がないため調査は実施しておりません。

項目	単位	東側	南側	南側	北側	環境基準
水素イオン濃度	_	6.6	7.6	7.6	7.7	なし
六価クロム	mg/L	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.05 以下
ふっ素	mg/L	0.08 未満	0.08 未満	0.08 未満	0.08 未満	0.8以下
鉛	mg/L	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.01 以下
砒素	mg/L	0.001 未満	0.005	0.001 未満	0.002	0.01 以下
ほう素	mg/L	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0. 1	1以下

環境基準は、地下水の水質汚濁に係る環境基準(平成9年3月13日環境庁告示第10号)